
BMW 316d Touring

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Kraftstoff | Diesel |
| Fahrzeug-Art | Gebrauchtfahrzeug |
| Fahrzeug-Kategorie | Kombi |
| Erstzulassung | 11/2012 |
| HU | 00/0 |
| AU | 00/2017 |
| Kilometerstand | 182045 |
| Leistung | 85 kW / 116 PS |
| Hubraum | 1995 ccm |
| Farbe | black |
| Interne Nummer | 2108017 |
| Letzter Service | 01.01.1900 |

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Schiebedach
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik
- Fahrerairbag

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Sitz links/rechts orthopaedisch
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Spiegel automatisch abblendbar
- Durchlademoeglichkeit
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Freisprecheinrichtung□□
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fonds
- Tempomat
- Sportsitze

Emissionswerte

| | | | |
|------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------|
| Verbrauch kombiniert: | 4,1 l/100 km | CO2 kombiniert: | 109 g/km |
| Verbrauch innerorts: | 4,9 l/100 km | KFZ-Steuer: | 190,00 EUR |
| Verbrauch außerorts: | 3,7 l/100 km | | |

Bemerkung

ID=2108017 SONDERZUBEHÖR: Freisprecheinrichtung, Paket: Business Package, Räder: LM 16 V-Speiche 390, Sonnenschutzverglasung, Paket: Lichtpaket, Innenspiegel automatisch abblendend, Fernlichtassistent, Modellschriftzug-Entfall, Telefon: Anbindung Bluetooth- und USB SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar Rückenspiegel elektrisch verstellbar Durchlade/Skisack Heckscheibenwischer

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Michelin / 6mm VR: Michelin / 5mm
HL: Michelin / 4mm HR: Michelin / 4mm
Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: W - montiert

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Goodyear / 6mm VR: Goodyear / 6mm
HL: Goodyear / 4mm HR: Goodyear / 4mm
Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: H

Schäden

Türverkleidung HL - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Seitenwand HR - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Seitenwand HL - Kratzer - Lackieren - Kosten: 256,81 EUR
- incl. Einstieg HL lackieren
Dachsäule L - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Tür Hinten L - Kratzer - Lackieren - Kosten: 189,55 EUR
Tür Vorne L - Kratzer - Polieren - Kosten: 30,00 EUR
Kotflügel Vorne L - Kratzer - Polieren - Kosten: 30,00 EUR
Motorhaube - Kratzer - Lackieren - Kosten: 303,50 EUR
Bordwerkzeuge - Verschlissen - E - Ersetzen - Kosten: 36,00 EUR
- Tirefit abgelaufen
Dachsäule R - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Tür Hinten R - Delle - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Tür Hinten R - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR
Tür Vorne R - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR
Kotflügel Vorne R - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR
Serviceheft - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 75,00 EUR

Gesamtkosten: 920,86 EUR







