
VW Caddy 1.6 TDI (7-Si.)

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	05/2013
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	165787
Leistung	75 kW / 102 PS
Hubraum	1598 ccm
Farbe	white
Interne Nummer	2145042
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 4-türig
- 5-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Lichtautomatik
- Regensensor
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Multifunktionslenkrad
- Wegfahrsperrung
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Mittelarmlehne
- Tagfahrlicht
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Scheinwerferreinigung
- Anhängerkupplung

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,8 l/100 km	CO2 kombiniert:	152 g/km
Verbrauch innerorts:	6,7 l/100 km	KFZ-Steuer:	236,00 EUR
Verbrauch außerorts:	5,3 l/100 km		

Bemerkung

ID=2145042 SONDERZUBEHÖR: Bordcomputer, Anhängervorrichtung, starr, Scheinwerfer-Waschanlage, Winterpaket Caddy 1, Multifunktionslenkrad, Telefon: Handy Vorbereitung für RNS315, Fenster im Fond, dunkel, Lichtsensor, Regensensor, Licht und Sicht, Tagfahrlicht, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Fahrer- und Beifahrersitz, höhenverstellbar, Mittelarmlehnen, Entfall: Dritte Sitzreihe SERIENZUBEHÖR: Schaltgetriebe, Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückenspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Drehzahlmesser, Heckscheibenwischer, Kopfstützen

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 4mm VR: Continental / 4mm
HL: Dunlop / 6mm HR: Dunlop / 6mm
Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: H - montiert

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Michelin / 1mm VR: Michelin / 1mm
HL: Michelin / 5mm HR: Michelin / 5mm
Bereifung: 195/0R15 - SpeedIndex: T

Schäden

Seitenwand HR - Delle - Kalt drücken / SR - Kosten: 109,00 EUR
- Pauschalbetrag kein Minderwert

Kofferraumabdeckung - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

Kofferraumwanne/Schutz - Riss - E - Ersetzen - Kosten: 139,40 EUR

Türgriff Aussen VR - Kratzer - Lackieren - Kosten: 69,15 EUR

Gehäuse Aussenspiegel R - Kratzer - Smart repair - Kosten: 25,00 EUR
- Pauschalbetrag kein Minderwert

Kofferraumdeckel - Verformt - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 306,78 EUR

Stoßfänger H - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 227,80 EUR

Seitenwand HL - Verformt - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 262,09 EUR

Schiebetür L - Delle - Kalt drücken / SR - Kosten: 109,00 EUR
- Pauschalbetrag kein Minderwert

Gehäuse Aussenspiegel L - Kratzer - Smart repair - Kosten: 25,00 EUR
- Pauschalbetrag kein Minderwert

Karosserie - Kein Originalteil - Aufkleber entfernen - Kosten: 125,00 EUR
- Pauschalbetrag kein Minderwert

Dach - Delle(n) - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 466,75 EUR

Felge Alu VR - Kratzer - Smart repair - Kosten: 70,00 EUR
- Pauschalbetrag kein Minderwert

Reifen VR - Verschlissen - E - Ersetzen - Kosten: 113,00 EUR
- WINTERREIFEN; Pauschalbetrag kein Minderwert

Reifen VL - Verschlissen - E - Ersetzen - Kosten: 113,00 EUR
- WINTERREIFEN; Pauschalbetrag kein Minderwert

Kofferraumabdeckung - Loch - E - Ersetzen - Kosten: 45,94 EUR

Reifen-Reparaturset - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 136,00 EUR
- Pauschalbetrag kein Minderwert

Motorhaube - Verformt - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 410,51 EUR

Gesamtkosten: 2.753,42 EUR







