
VW Golf GTD BlueMotion Technology

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Limousine
Erstzulassung	10/2013
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	203190
Leistung	135 kW / 184 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	black Metallic
Interne Nummer	2182539
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro6
- Klimaautomatik

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Servolenkung
- Scheinwerferreinigung
- Sitzbank hinten geteilt
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- abgedunkelte Scheiben im Fond
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sportsitze

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,2 l/100 km
Verbrauch innerorts:	5,1 l/100 km
Verbrauch außerorts:	3,8 l/100 km

CO2 kombiniert:	109 g/km
KFZ-Steuer:	190,00 EUR

Bemerkung

ID=2182539 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Mobiltelefon-Schnittstelle Comfort, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Colorglas, Seitenscheiben hinten u. Hecksch. abged., Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Fahreranteil SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Colorglas, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Airbag, Kopfstützen, Kopfstützen, Außenthermometer, Bordcomputer, Scheinwerfer-Waschanlage, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Servolenkung, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Durchlade/Skisack, Rücksitzbank geteilt, Sportsitze, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 5mm VR: Continental / 5mm
HL: Dunlop / 5mm HR: Dunlop / 5mm
Bereifung: 225/0R17 - SpeedIndex: W - montiert

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 5mm VR: Continental / 5mm
HL: Continental / 5mm HR: Continental / 5mm
Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: H

Schäden

Kotflügel Vorne R - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Felge Alu VR - Kratzer - Smart repair - Kosten: 70,00 EUR
- SOMMERREIFEN;Pauschalbetrag kein Minderwert

Einstiegschweller/Verkleidung V R - Kratzer - Lackieren - Kosten: 137,94 EUR

Tür Vorne R - Kratzer - Lackieren - Kosten: 250,70 EUR

Tür Hinten R - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

Seitenwand HR - Delle(n) - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 318,95 EUR
- KRATZER

Kofferraumdeckel - Kratzer - Lackieren - Kosten: 223,27 EUR

Stoßfänger H - Kratzer - Lackieren - Kosten: 246,34 EUR

Seitenwand HL - Delle - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 318,95 EUR
- KRATZER

Kotflügel Vorne L - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

Motorhaube - Steinschlag - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

Klappe Handschuhfach - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 136,85 EUR

Stoßfänger V - Kratzer - Lackieren - Kosten: 244,48 EUR

Innenausstattung - Verschmutzt - Reinigen - Kosten: 50,00 EUR
- Pauschalbetrag kein Minderwert

Gesamtkosten: 1.997,48 EUR







