
Skoda Superb Combi 2.0 TDI DSG

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	04/2013
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	187912
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	silver Metallic
Interne Nummer	2125906
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio/MP3
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- Dachreling

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	6,0 l/100 km	CO2 kombiniert:	158 g/km
Verbrauch innerorts:	7,7 l/100 km	KFZ-Steuer:	286,00 EUR
Verbrauch außerorts:	5,1 l/100 km		

Bemerkung

ID=2125906 SONDERZUBEHÖR: Zentralverriegelung, Radio: Musiksystem BOLERO/6fach-CD-Wechs, Gepäcknetztrennwand, eloxiert, Müdigkeitserkennung, Standheizung mit Fernbedienung SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Innendekor Holz usw., Durchlade/Skisack, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden.Detaillierte Informationen, Gutachten sowie

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Michelin / 4mm VR: Michelin / 4mm
HL: Michelin / 4mm HR: Michelin / 4mm
Bereifung: 225/0R17 - SpeedIndex: W1

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Michelin / 5mm VR: Michelin / 5mm
HL: Michelin / 5mm HR: Michelin / 5mm
Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: H - montiert

Schäden

Dach - Delle - Kalt drücken / SR - Kosten: 109,00 EUR
- Pauschalbetrag kein Minderwert

Seitenwand HR - Kratzer - Polieren - Kosten: 25,00 EUR
- Pauschalbetrag kein Minderwert

Einstiegschweller/Verkleidung H R - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

Tür Hinten R - Kratzer - Polieren - Kosten: 20,00 EUR
- Pauschalbetrag kein Minderwert

Tür Vorne R - Kratzer - Polieren - Kosten: 20,00 EUR
- Pauschalbetrag kein Minderwert

Kotflügel Vorne R - Kratzer - Polieren - Kosten: 20,00 EUR
- Pauschalbetrag kein Minderwert

Motorhaube - Kratzer - Lackieren - Kosten: 305,88 EUR

Tür Vorne L - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

Kofferraumdeckel - Verformt - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 348,39 EUR

Stossfänger H - Kratzer - Lackieren - Kosten: 267,42 EUR

Stossfänger V - Kratzer - Lackieren - Kosten: 282,52 EUR

Gesamtkosten: 1.398,21 EUR





