
Ford Focus 1.6 TDCi DPF Start-St...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Limousine
Erstzulassung	09/2012
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	84638
Leistung	85 kW / 116 PS
Hubraum	1560 ccm
Farbe	blue Metallic
Interne Nummer	2083877
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Schiebedach
- Euro5
- Klimaanlage
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,2 l/100 km	CO2 kombiniert:	109 g/km
Verbrauch innerorts:	5,1 l/100 km	KFZ-Steuer:	152,00 EUR
Verbrauch außerorts:	3,7 l/100 km		

Bemerkung

ID=2083877 SONDERZUBEHÖR: Paket Business I, Paket: Winter I, Räder: Reserverad, Notrad, Frontscheibe/Scheibenwaschdüsen beheizt, Freisprecheinrichtung, Navigation: Ford Navigations-System, Park-Pilot-System hinten SERIENZUBEHÖR: Kopfstützen, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Colorglas, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Kopfstützen, Servolenkung, Rücksitzbank geteilt, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Michelin / 4mm VR: Michelin / 6mm
HL: Michelin / 4mm HR: Michelin / 4mm
Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: V

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Michelin / 6mm VR: Michelin / 8mm
HL: Michelin / 6mm HR: Michelin / 8mm
Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: H - montiert

Schäden

Tür Vorne R - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Tür Hinten R - Kratzer - Lackieren - Kosten: 226,06 EUR
Tür Hinten L - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Tür Vorne L - Kratzer - Lackieren - Kosten: 239,02 EUR
Motorhaube - Steinschlag - Lackieren - Kosten: 319,13 EUR
Seitenwand HR - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR
Seitenwand HL - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR
Tür Vorne R - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR
Tür Hinten R - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR
Tür Hinten L - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR
Kotflügel Vorne R - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR
Türverkleidung HR - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Nachgutachten - Verschmutzt - Reinigen - Kosten: 42,00 EUR
Gehäuse Aussenspiegel L - Gebrochen - E - Ersetzen - Kosten: 0,00 EUR
Fussmatte VL - Verschlissen - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Kofferraumverkleidung HR - Anpassen - Pauschalbetrag - Kosten: 30,00 EUR
- C-Säulenverkleidung rechts lose
Kofferraumverkleidung HL - Anpassen - Pauschalbetrag - Kosten: 30,00 EUR
- C-Säulenverkleidung links lose
Innenausstattung - Verschmutzt - Reinigen - Kosten: 199,00 EUR
Felge Alu HR - Kratzer - Smart repair - Kosten: 70,00 EUR
Felge Alu HL - Kratzer - Smart repair - Kosten: 70,00 EUR
Felge Alu VR - Kratzer - Smart repair - Kosten: 70,00 EUR
Fahrzeugschein - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 80,00 EUR

Gesamtkosten: 1.375,21 EUR









