
Ford S-Max 2.2 TDCi DPF Durashif...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	07/2014
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	53622
Leistung	147 kW / 200 PS
Hubraum	2179 ccm
trim	Leder
Interne Nummer	2245763
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Fahrerairbag
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik
- Komfortsitze elektr.

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio/MP3
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Außenspiegel beheizbar
- Zentralverriegelung
- Kopfstützen im Fond
- Scheinwerferreinigung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sportsitze
- Spurhalteassistent
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Außenspiegel anklappbar
- Servolenkung
- Außenspiegel elektr.
- Alarmanlage
- Standheizung
- Tempomat
- Anhängerkupplung

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	7,1 l/100 km
Verbrauch innerorts:	9,4 l/100 km
Verbrauch außerorts:	5,8 l/100 km

CO2 kombiniert:	189 g/km
KFZ-Steuer:	397,00 EUR

Bemerkung

ID=2245763 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Glasdach fest, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Polster - Velours/Alcantara, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Paket: Ford Power-Paket, Bluetooth Schnittstelle, Paket: Business-Paket II mit dig. Radio, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Paket: Technologie inkl. ACC, Spurhalte Assistent, Toter Winkel Warnung, Außenspiegel mit Memory, Elektr. Sitzeinstellung, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Sitzmemory, Paket: Sitz-Paket, Räder: LM 7J x 17 im 5x2-Speichen-Design, Feststellbremse, elektronisch (EPB), Paket: Traveller-Paket 1 SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Heckscheibenwischer, Heckscheibenwischer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN:, Elektrische Sitze
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Goodyear / 3mm VR: Goodyear / 3mm
HL: Goodyear / 3mm HR: Goodyear / 3mm
Bereifung: 225/0R17 - SpeedIndex: W - RunFlat - montiert

Schäden

Einstiegschweller/Verkleidung V R - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR
Türzierleiste VR - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 260,22 EUR
Tür Hinten R - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR
Seitenwand HR - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR
Kofferraumdeckel - Verformt - E - Ersetzen - Kosten: 315,95 EUR
- VERKLEINDUNG

Gesamtkosten: 933,17 EUR



