

---

# Mercedes-Benz A 200 CDI (BlueEFF...

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Limousine</b>
Erstzulassung	<b>01/2013</b>
HU	<b>00/2018</b>
AU	<b>00/2018</b>
Kilometerstand	<b>67283</b>
Leistung	<b>100 kW / 136 PS</b>
Hubraum	<b>1796 ccm</b>
Farbe	<b>grey Metallic</b>
trim	<b>Kunstleder</b>
Interne Nummer	<b>2109907</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaanlage
- Navigation

## Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Einparkassistent
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Scheibenwaschanlage beheizbar
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sportsitze
- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Servolenkung
- Scheinwerferreinigung
- Sitzbank hinten geteilt

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>4,3 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>111 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	5,3 l/100 km	KFZ-Steuer:	173,00 EUR
Verbrauch außerorts:	3,7 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2109907 SONDERZUBEHÖR: Freisprecheinrichtung, Paket: Start, Paket: Licht- und Sichtpaket, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Paket: Spiegelpaket, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Durchlade/Skisack, Armlehnen hinten klappbar, Felgen-Sonderausführung, Fußmatten Velours, Wegfall Typkennzeichen auf Heckdeckel  
SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Heckscheibenwischer, Felgen-Sonderausführung, Zentralverriegelung  
WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter

### **Sommerreifen**

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 7mm

VR: Unbekannt / 7mm

HL: Unbekannt / 5mm

HR: Unbekannt / 5mm

Bereifung: /R17 - 225/45 R17 91V auf Alufelgen - vorhanden

### **Winterreifen**

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 7mm

VR: Unbekannt / 7mm

HL: Unbekannt / 8mm

HR: Unbekannt / 8mm

Bereifung: /R16 - 205/55 R16 91H auf Alufelgen - vorhanden

### **Schäden**

Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR

Innenraum Sitz vorn links - verschlissen - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR

rechte Seite Tür hinten und Seitenwand - eingedrückt und verschürft - instandsetzen lackieren - Kosten: 815,00 EUR

Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

**Gesamtkosten: 1.055,00 EUR**

