
Skoda Octavia Combi 1.6 TDI Gree...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	07/2014
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	175594
Leistung	77 kW / 105 PS
Hubraum	1598 ccm
Farbe	blue
trim	Leder
Interne Nummer	2234946
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 5-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- Colorverglasung
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Wegfahrsperre
- Frontscheibe beheizbar
- Zentralverriegelung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	3,8 l/100 km	CO2 kombiniert:	99 g/km
Verbrauch innerorts:	4,6 l/100 km	KFZ-Steuer:	160,00 EUR
Verbrauch außerorts:	3,3 l/100 km		

Bemerkung

ID=2234946 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Paket: Business Columbus f. Schalt-Getr., Felgen-Sonderausführung, Müdigkeitserkennung, Elektrische Heckklappe, Gepäcknetztrennwand, SunSet
SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Heckscheibenwischer, Durchlade/Skisack, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN:
Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Pirelli / 5mm VR: Pirelli / 5mm
HL: Pirelli / 4mm HR: Pirelli / 4mm
Bereifung: 225/0R17 - SpeedIndex: W - montiert

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Pirelli / 1mm VR: Pirelli / 1mm
HL: Pirelli / 6mm HR: Pirelli / 6mm
Bereifung: 195/0R15 - SpeedIndex: T

Schäden

Motorhaube - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR
Tür Hinten L - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR
Tür Vorne L - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR
Einstiegschweller/Verkleidung V L - Delle - Kalt drücken / SR - Kosten: 109,00 EUR
- Pauschalbetrag kein Minderwert
Karosserie - Hagelschäden - Entfernen - Kosten: 963,42 EUR
- Hagelschaden; kein Minderwert
Tür Vorne R - Verformt - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 276,77 EUR
Tür Hinten R - Kratzer - Lackieren - Kosten: 230,99 EUR
Nummernschild-Beleuchtung L - Anpassen - Pauschalbetrag - Kosten: 10,00 EUR
- Beleuchtung Prüfen; Pauschalbetrag kein Minderwert
Kofferraumdeckel - Kratzer - Lackieren - Kosten: 244,77 EUR
Stoßfänger H - Kratzer - Lackieren - Kosten: 277,76 EUR
Reifen VR - Verschlissen - E - Ersetzen - Kosten: 113,00 EUR
- WINTERREIFEN; Pauschalbetrag kein Minderwert
Kotflügel Vorne L - Kratzer - Polieren - Kosten: 20,00 EUR
- Pauschalbetrag kein Minderwert
Reifen VL - Verschlissen - E - Ersetzen - Kosten: 113,00 EUR
- WINTERREIFEN; Pauschalbetrag kein Minderwert
Stoßfänger V - Riss - E - Ersetzen - Kosten: 755,67 EUR
- Über 750? kein Minderwert

Gesamtkosten: 3.114,38 EUR







