
Skoda Octavia Combi 1.6 TDI Gree...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	04/2014
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	186037
Leistung	77 kW / 105 PS
Hubraum	1598 ccm
Farbe	silver Metallic
Interne Nummer	2216764
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (7 Stufen)
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Lichtautomatik
- Regensensor
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Multifunktionslenkrad
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Frontscheibe beheizbar
- Zentralverriegelung
- Standheizung
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,0 l/100 km
Verbrauch innerorts:	4,8 l/100 km
Verbrauch außerorts:	3,6 l/100 km

CO2 kombiniert:	104 g/km
KFZ-Steuer:	170,00 EUR

Bemerkung

ID=2216764 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Multifunktionslenkrad, Paket: Infotainmentpaket Amundsen DSG, Regensensor, Klimaanlage Climatronic, Airbag, Lichtsensor, Regensensor, Windschutzscheibe beheizbar, Frontradarassistent inkl. City-Notbremsf, Paket: Ablage Plus, SunSet, Gepäcknetztrennwand, Steckdose 230V, Müdigkeitserkennung, Technikerschlüssel SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Colorglas, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Durchlade/Skisack, Außenthermometer, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Goodyear / 5mm VR: Goodyear / 5mm
HL: Goodyear / 5mm HR: Goodyear / 5mm
Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: V - montiert

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Dunlop / 5mm VR: Dunlop / 5mm
HL: Dunlop / 6mm HR: Dunlop / 6mm
Bereifung: 195/0R15 - SpeedIndex: T

Schäden

Kotflügel Vorne R - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR
Seitenwand HR - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR
Tür Hinten R - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR
HU/AU - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 72,00 EUR
- Pauschalbetrag kein Minderwert
Kofferraumdeckel - Kratzer - Lackieren - Kosten: 270,93 EUR
Stoßfänger H - Kratzer - Lackieren - Kosten: 280,64 EUR
Seitenwand HL - Delle(n) - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 321,02 EUR
Karosserie - Kein Originalteil - Aufkleber entfernen - Kosten: 75,00 EUR
- Pauschalbetrag kein Minderwert
Stoßfänger V - Kratzer - Lackieren - Kosten: 282,52 EUR
Seitenwand HR - Delle - Kalt drücken / SR - Kosten: 109,00 EUR
- Pauschalbetrag kein Minderwert
Radzierblende HR - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 23,00 EUR
- Pauschalbetrag kein Minderwert
Radzierblende VL - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 23,00 EUR
- Pauschalbetrag kein Minderwert
Einstiegsweller/Verkleidung H R - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR
- Pauschalbetrag kein Minderwert
Betriebsanleitung - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 23,00 EUR
- Pauschalbetrag kein Minderwert
Einstiegsweller/Verkleidung H L - Delle - Kalt drücken / SR - Kosten: 109,00 EUR
- Pauschalbetrag kein Minderwert
Radzierblende VR - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 23,00 EUR
- Pauschalbetrag kein Minderwert

Gesamtkosten: 1.731,11 EUR







