
Skoda Octavia Combi 1.6 TDI DPF

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	02/2013
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	94522
Leistung	77 kW / 105 PS
Hubraum	1598 ccm
Farbe	white
Interne Nummer	2133182
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 5-Gang Getriebe
- Euro5
- Klimaautomatik

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,5 l/100 km	CO2 kombiniert:	119 g/km
Verbrauch innerorts:	5,7 l/100 km	KFZ-Steuer:	170,00 EUR
Verbrauch außerorts:	3,9 l/100 km		

Bemerkung

ID=2133182 SONDERZUBEHÖR: Freisprecheinrichtung, Multifunktionslenkrad, Klimaanlage Climatronic, Gepäcknetztrennwand, Dachreling, Dachreling, schwarz, Winterräder Sonderpreis SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Innendekor Holz usw., Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Colorglas, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Außenthermometer, Bordcomputer, Durchlade/Skisack, Außenthermometer, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Michelin / 5mm

VR: Michelin / 5mm

HL: Continental / 6mm

HR: Continental / 6mm

Bereifung: 195/0R15 - SpeedIndex: H - montiert

Schäden

Einstiegschweller/Verkleidung H R - Delle(n) - Smart repair - Kosten: 189,00 EUR

Tür Vorne R - Korrosion - Smart repair - Kosten: 189,00 EUR

Türzierleiste HL - Verformt - Erneuern + lackieren - Kosten: 194,89 EUR
- Lackblasen

Stoßfänger H - Steinschlag - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
- LACKABPLATZER

Zündschlüssel - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 158,00 EUR

Letzte Inspektion - Fehlt - Pauschalbetrag - Kosten: 658,01 EUR

Gesamtkosten: 1.388,90 EUR



