
Skoda Superb Combi 1.6 TDI

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	06/2014
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	198822
Leistung	77 kW / 105 PS
Hubraum	1598 ccm
Farbe	black Metallic
Interne Nummer	2230055
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Multifunktionslenkrad
- Radio/MP3
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Sitzbank hinten geteilt

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,3 l/100 km
Verbrauch innerorts:	5,2 l/100 km
Verbrauch außerorts:	3,8 l/100 km

CO2 kombiniert:	113 g/km
KFZ-Steuer:	188,00 EUR

Bemerkung

ID=2230055 SONDERZUBEHÖR: Navi: Dyn. Radio-Navi. Amundsen+ DAB, mp3, Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Multifunktionslenkrad, Telefonfreisprecheinrichtung m Bluetooth, Airbag, Sunset, Aluschienen im Kofferraum mit Ladegutsy., Gepäcknetztrennwand SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Drehzahlmesser, Servolenkung, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Colorglas, Heckscheibenwischer, Außenthermometer, Kopfstützen, Durchlade/Skisack, Außenthermometer, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Goodyear / 6mm VR: Goodyear / 6mm
HL: Goodyear / 6mm HR: Goodyear / 6mm
Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: V - montiert

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Goodyear / 6mm VR: Goodyear / 6mm
HL: Goodyear / 6mm HR: Goodyear / 6mm
Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: H

Schäden

Kofferraumwanne/Schutz - Delle - E - Ersetzen - Kosten: 121,20 EUR
- SCHLOSSTRAEGERABDECKUNG

Fussmatte VL - Loch - E - Ersetzen - Kosten: 16,00 EUR

Tür Hinten R - Kleine Delle - Kalt drücken / SR - Kosten: 125,00 EUR

Kofferraumdeckel - Kleine Delle - Kalt drücken / SR - Kosten: 113,00 EUR
- CA 4X2 CM

Stossfänger H - Delle - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 368,25 EUR

Tür Vorne L - Kleine Delle - Kalt drücken / SR - Kosten: 83,00 EUR

Tür Hinten L - Kleine Delle - Kalt drücken / SR - Kosten: 125,00 EUR

Kotflügel Vorne L - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

Felge Alu VL - Kratzer - Smart repair - Kosten: 70,00 EUR
- 1 FELGE DER WINTERREIFEN

Felge Alu VL - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 167,00 EUR
- 1 FELGE DER WINTERREIFEN

Dach - Kleine Delle - Kalt drücken / SR - Kosten: 1.369,00 EUR
- CA 85X3 CM

Reifen - Riss - E - Ersetzen - Kosten: 113,00 EUR
- 1 WINTERREIFEN

Stossfänger V - Kratzer - Smart repair - Kosten: 149,00 EUR

Gesamtkosten: 2.819,45 EUR





