

---

# Skoda Octavia Combi 2.0 TDI (Gre...

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Kombi</b>
Erstzulassung	<b>07/2017</b>
HU	<b>00/0</b>
AU	<b>00/2018</b>
Kilometerstand	<b>91140</b>
Leistung	<b>110 kW / 150 PS</b>
Hubraum	<b>1968 ccm</b>
Farbe	<b>black Metallic</b>
Interne Nummer	<b>2196030</b>
Letzter Service	<b>01.01.1900</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaanlage

## Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- Anhängerkupplung
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Multifunktionslenkrad
- Wegfahrsperre
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>4,4 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>114 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	5,1 l/100 km	KFZ-Steuer:	228,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,0 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2196030 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, TelefonKomfort-Freisprecheinri. Bluetooth, abschließbar, Gepäcknetztrennwand SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Heckscheibenwischer, Durchlade/Skisack, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

---

### **Sommerreifen**

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 6mm  
HL: Continental / 5mm

VR: Continental / 6mm  
HR: Continental / 5mm

Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: V - montiert

### **Winterreifen**

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 8mm  
HL: Continental / 8mm

VR: Continental / 8mm  
HR: Continental / 8mm

Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: H

### **Schäden**

Stossfänger V - Kratzer - Lackieren - Kosten: 499,96 EUR

Tür Hinten L - Delle - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

Gehäuse Aussenspiegel L - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

Stossfänger-Verkleidung H - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

**Gesamtkosten: 499,96 EUR**

