

---

# Ford Grand C-MAX 1.6 TDCi Start-...

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Kombi</b>
Erstzulassung	<b>11/2014</b>
HU	<b>00/0</b>
AU	<b>00/2017</b>
Kilometerstand	<b>57928</b>
Leistung	<b>85 kW / 116 PS</b>
Hubraum	<b>1560 ccm</b>
Farbe	<b>Panther-Schwarz Metallic</b>
Interne Nummer	<b>2247761</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik
- Komfortsitze elektr.

## Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Lichtautomatik
- Heckrollo
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- abgedunkelte Scheiben im Fond
- Zentralverriegelung
- Alarmanlage
- Standheizung
- Tempomat
- Spurhalteassistent
- Bi-Xenon
- Einparkhilfe
- Regensensor
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio/MP3
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Scheinwerferreinigung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Dachreling

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>4,6 l/100 km</b>
Verbrauch innerorts:	5,3 l/100 km
Verbrauch außerorts:	4,2 l/100 km

<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>120 g/km</b>
KFZ-Steuer:	202,00 EUR

---

## **Bemerkung**

ID=2247761 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Lichtsensor, Regensensor, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Paket: Fahrer-Assistenz-Paket, Spurhalte Assistent, Toter Winkel Warnung, CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Navigation: Ford Navigations-System, DAB, mp3, Scheinwerfer-Waschanlage, Xenon: Bi-Xenonscheinwerfer, Paket: Trend-Komfort 1, Diebstahl-/Alarmanlage, Zentralverriegelung, Heckklappe, Elektr. Sitzeinstellung, Sitze: Fahrersitz 6-fach elektrisch ein., Dachreling, Dachreling Aluminium-Look, Seitenscheiben u. Heckscheibe dun getönt, Paket: Trend Style-Paket I, Sicherheitstrennetz, Einstiegszierleisten vorn m.C-MAX-Logo, Innenbeleuchtung mit LED-Technologie, Fußmatten in Velours vorne und hinten, Sonnenschutzrollos hinten, Wendenmatte für Gepäckraum  
SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Colorglas, Drehzahlmesser, Kopfstützen, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Servolenkung, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN:, Elektrische Sitze  
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

### Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm  
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm  
Bereifung: /R16 - 215/55 R16 auf Alufelgen - vorhanden

### Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm  
HL: Unbekannt / 7mm HR: Unbekannt / 7mm  
Bereifung: /R - 215/55 R16 auf Stahlfelgen - vorhanden

### Schäden

rechte Seite Kotflügel - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR  
Fahrzeugfront Stoßfänger - eingedrückt - instandsetzen lackieren - Kosten: 495,00 EUR  
Innenraum Sitzbank hinten - verschmutzt - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 40,00 EUR  
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag - (SmartRepair) - Kosten: 83,19 EUR  
linke Seite Kotflügel - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 60,00 EUR  
linke Seite Tür hinten - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR  
rechte Seite Tür vorn - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 60,00 EUR  
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 60,00 EUR  
rechte Seite Fondseite - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 60,00 EUR  
rechte Seite Tür hinten - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR  
Fahrzeug Nachbesichtigung - Fahrzeug regennass / verschmutzt - - Kosten: 42,00 EUR  
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden gelöscht vom Sachverständigen - - Kosten: 0,00 EUR  
**Gesamtkosten: 1.140,19 EUR**





