

**AUDI A4: 1EBQ342**

|                     |                          |                 |                            |
|---------------------|--------------------------|-----------------|----------------------------|
| Onderstelnummer:    | <b>WAUZZZ8K4DA139679</b> | Versie:         | <b>A4 AVANT TDie 136PK</b> |
| 1ste ingebruikname: | <b>12/10/2012</b>        | Fiscale PK:     |                            |
| Expertise Mileage:  | <b>182213</b>            | KW:             | <b>100</b>                 |
| Type koetswerk:     | <b>Break</b>             | Kleur koetswerk | <b>Zwart</b>               |
| Versnelling:        | <b>MAN 6 VIT</b>         | Type lak        | <b>Metaal</b>              |
| Transmissie:        | <b>Voor</b>              | Velgen zomer    | <b>Aluminium</b>           |
| Brandstof:          | <b>Diesel</b>            | Oliepeil        | <b>OK</b>                  |
| Werkende Accu       | <b>Ja</b>                | Parkeerplaats   | <b>1113</b>                |
| Aantal deuren       | <b>5</b>                 |                 |                            |
| Aantal zetels       | <b>5</b>                 |                 |                            |
| Aantal hoofdsteunen | <b>5</b>                 |                 |                            |
| Velgen zomer        | <b>Aluminium</b>         |                 |                            |
| Categorie           | <b>Personenwagen</b>     |                 |                            |
| Oliepeil            | <b>OK</b>                |                 |                            |

**Opties**

|                         |                                 |                           |
|-------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Radio CD                |                                 | Centrale armsteun V       |
| GPS opslag              |                                 | Hoedenplank/rolhoes       |
| GPS opslag              | <b>DVD</b>                      | Parkeersensoren achteraan |
| Elect. ramen V          |                                 |                           |
| Elect. ramen A          |                                 |                           |
| Snelheidsregelaar       |                                 |                           |
| Stuur multifunctioneel  |                                 |                           |
| Verwarmde zetels V      |                                 |                           |
| Radio multimedia        |                                 |                           |
| Type koplampverlichting | <b>Xenon koplampverlichting</b> |                           |
| Type GPS                | <b>GPS groot scherm kleur</b>   |                           |
| Type zetelbekleding     | <b>Zetelbekleding leder</b>     |                           |

**Beperkte technische diagnose**

|                           |           |                              |           |
|---------------------------|-----------|------------------------------|-----------|
| Airco werkend             | <b>OK</b> | Werkende Accu                | <b>Ja</b> |
| Banden slijtageprofiel    | <b>OK</b> | Geluid motor                 | <b>OK</b> |
| Stationair draaien        | <b>OK</b> | Koppeling test               | <b>OK</b> |
| Vlot starten motor        | <b>OK</b> | Ruitenwisservloeistof niveau | <b>OK</b> |
| Rookontwikkeling          | <b>OK</b> | Verlichting                  | <b>OK</b> |
| Bediening versnellingsbak | <b>OK</b> | Ruitenwissers                | <b>OK</b> |
| Handrem                   | <b>OK</b> |                              |           |

**Slijtageniveau**

|               | 205/60/16/92 H Licht metaal |                |     |                |
|---------------|-----------------------------|----------------|-----|----------------|
| Winterbanden: | V L                         | Semperit: 4 mm | V R | Semperit: 4 mm |
|               | A L                         | Semperit: 4 mm | A R | Semperit: 4 mm |

**Hulpmateriaal**Noodwiel **Ja**

|  |        |
|--|--------|
| Total cost ex VAT  | 731,80 |
| Motorkap, Steenslag, Aanvaardbaar                            | 0,00   |
| <i>No pictures to display</i>                                |        |
| Buitenspiegel kap R, Kras(sen), Aanvaardbaar                 | 0,00   |
| <i>No pictures to display</i>                                |        |
| Voorruit, Hersteld, Aanvaardbaar                             | 0,00   |
| <i>No pictures to display</i>                                |        |
| Bumper A, Deuk(en), LI - Herstellen en schilderen (compleet) | 211,80 |



Bumper V, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)

211,80



Vleugel A R, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)

308,20



Vleugel V L, Kras(sen), Aanvaardbaar

0,00

*No pictures to display*