



AUDI A4: 1EXR500

Onderstelnummer:	WAUZZZ8K5DA231089	Versie:	A4 BER TDie 136PK
1ste ingebruikname:	16/04/2013	Fiscale PK:	
Expertise Mileage:	70360	KW:	100
Type koetswerk:	Hatchback	Kleur koetswerk:	Zwart
Versnelling:	MAN 6 VIT	Type lak:	Metaal
Transmissie:	Achter	Velgen zomer:	Aluminium
Brandstof:	Diesel	Oliepeil:	OK
Werkende Accu:	Ja	Parkeerplaats:	1533
Aantal deuren:	4		
Aantal zetels:	5		
Aantal hoofdsteunen:	5		
Velgen zomer:	Aluminium		
Categorie:	Personenwagen		
Oliepeil:	OK		

Opties

Radio CD	Centrale armsteun V
Elect. ramen V	Hoedenplank/rolhoes
Elect. ramen A	Parkeersensoren achteraan
Snelheidsregelaar	
Stuur multifunctioneel	
Verwarmde zetels V	
Type koplampverlichting	Halogeen koplampverlichting
Type GPS	GPS groot scherm kleur
Type zetelbekleding	Zetelbekleding leder
Type airco	Airco automatisch

Beperkte technische diagnose

Airco werkend	OK	Werkende Accu	Ja
Banden slijtageprofiel	OK	Geluid motor	OK
Stationair draaien	OK	Koppeling test	OK
Vlot starten motor	OK	Ruitenwisservloeistof niveau	OK
Rookontwikkeling	OK	Verlichting	OK
Bediening versnellingsbak	OK	Ruitenwissers	OK
Handrem	OK		

Slijtageniveau

205/60/16/92 V Licht metaal				
Zomerbanden:	V L	Michelin: 6 mm	V R	Michelin: 6 mm
	A L	Michelin: 5 mm	A R	Michelin: 5 mm

Hulpmateriaal

Total cost ex VAT	479,98
Interieur, Vuil, Reinigen	48,00



Deur A R, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
-----------------------------------	------

No pictures to display

Vleugel V L, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	220,18
--	--------



Bumper A, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
-----------------------------------	------

No pictures to display

Deksel A, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
-----------------------------------	------

No pictures to display

Velg alu A R, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
---------------------------------------	------

No pictures to display

Bumper V, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	211,80
---	--------

