



## AUDI A4: FV7796

|                               |                          |                 |                       |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|
| Onderstelnummer:              | <b>WAUZZZ8K3DA246660</b> | Versie:         | <b>A4 AVANT 143PK</b> |
| 1ste ingebruikname:           | <b>14/06/2013</b>        | Fiscale PK:     |                       |
| Expertise Mileage:            | <b>90355</b>             | KW:             | <b>105</b>            |
| Type koetswerk:               | <b>Break</b>             | Kleur koetswerk | <b>Grijs</b>          |
| Versnelling:                  | <b>MAN 6 VIT</b>         | Type lak        | <b>Metaal</b>         |
| Transmissie:                  | <b>Voor</b>              | Velgen zomer    | <b>Aluminium</b>      |
| Brandstof:                    | <b>Diesel</b>            | Oliepeil        | <b>OK</b>             |
| Werkende Accu                 | <b>Ja</b>                | Parkeerplaats   | <b>3705</b>           |
| Aantal deuren                 | <b>5</b>                 |                 |                       |
| Aantal zetels                 | <b>5</b>                 |                 |                       |
| Aantal hoofdsteunen           | <b>5</b>                 |                 |                       |
| Velgen zomer                  | <b>Aluminium</b>         |                 |                       |
| Categorie                     | <b>Personenwagen</b>     |                 |                       |
| Oliepeil                      | <b>OK</b>                |                 |                       |
| Inschrijvingsbewijs deel Auto | <b>Ja</b>                |                 |                       |

## Opties

|                         |                                    |                           |
|-------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Radio CD                |                                    | Centrale armsteun V       |
| GPS opslag              |                                    | Hoedenplank/rolhoes       |
| GPS opslag              | <b>HD</b>                          | Parkeersensoren achteraan |
| Elect. ramen V          |                                    |                           |
| Elect. ramen A          |                                    |                           |
| Snelheidsregelaar       |                                    |                           |
| Stuur multifunctioneel  |                                    |                           |
| Verwarmde zetels V      |                                    |                           |
| Radio multimedia        |                                    |                           |
| Type koplampverlichting | <b>Halogeen koplampverlichting</b> |                           |
| Type GPS                | <b>GPS groot scherm kleur</b>      |                           |
| Type zetelbekleding     | <b>Zetelbekleding leder</b>        |                           |
| Type airco              | <b>Airco automatisch</b>           |                           |

## Beperkte technische diagnose

|                           |           |                              |           |
|---------------------------|-----------|------------------------------|-----------|
| Airco werkend             | <b>OK</b> | Werkende Accu                | <b>Ja</b> |
| Banden slijtageprofiel    | <b>OK</b> | Geluid motor                 | <b>OK</b> |
| Stationair draaien        | <b>OK</b> | Koppeling test               | <b>OK</b> |
| Vlot starten motor        | <b>OK</b> | Ruitenwisservloeistof niveau | <b>OK</b> |
| Rookontwikkeling          | <b>OK</b> | Verlichting                  | <b>OK</b> |
| Bediening versnellingsbak | <b>OK</b> | Ruitenwissers                | <b>OK</b> |
| Handrem                   | <b>OK</b> |                              |           |

## Slijtageniveau

| 225/55/16/95 V Licht metaal |     |                     |     |                     |
|-----------------------------|-----|---------------------|-----|---------------------|
| Zomerbanden:                | V L | Continental: 1,8 mm | V R | Continental: 1,8 mm |
|                             | A L | Continental: 4 mm   | A R | Continental: 4 mm   |

## Hulpmateriaal

|          |           |      |           |
|----------|-----------|------|-----------|
| Noodwiel | <b>Ja</b> | Krik | <b>Ja</b> |
|----------|-----------|------|-----------|

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Total cost ex VAT | 582,20 |
|-------------------|--------|

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Velg alu V L, Kras(sen), Aanvaardbaar | 0,00 |
|---------------------------------------|------|

No pictures to display

|   |       |
|---|-------|
| Velg alu A R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) | 95,00 |
|---|-------|




|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Deur V R, Hersteld, Aanvaardbaar | 0,00 |
|----------------------------------|------|

No pictures to display

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Deksel A, Kras(sen), Aanvaardbaar | 0,00 |
|-----------------------------------|------|

No pictures to display

|  |        |
|--|--------|
| Voortuit, Steenslag, E - Vervangen   | 487,20 |
|  |        |
| Deur A R, Hersteld, Aanvaardbaar   | 0,00   |
| <i>No pictures to display</i>  |        |
| Motorkap, Kras(sen), Aanvaardbaar  | 0,00   |
| <i>No pictures to display</i>  |        |