



MERCEDES CLASSE A: 1FXC047

Onderstelnummer:**WDD1173011N053438**

1ste ingebruikname: **25/11/2013**

Expertise Mileage: **121618**

Type koetswerk: **Berline**

Versnelling: **MAN 6 VIT**

Transmissie:

Brandstof: **Diesel**

Werkende Accu **Ja**

Aantal deuren **4**

Aantal zetels **5**

Aantal hoofdsteunen **5**

Velgen zomer **Aluminium**

Categorie **Personenwagen**

Oliepeil **OK**

Inschrijvingsbewijs deel Auto **Ja**

Versie:

Fiscale PK:

KW: **100**

Kleur koetswerk **Zwart**

Type lak **Metaal**

Velgen zomer **Aluminium**

Oliepeil **OK**

Parkeerplaats **2233**

Opties

Radio CD

Elect. ramen V

Elect. ramen A

Snelheidsregelaar

Stuur multifunctioneel

Type koplampverlichting **Halogeen koplampverlichting**

Type GPS **GPS groot scherm kleur**

Type zetelbekleding **Zetelbekleding kunstleder**

Type airco **Airco manueel**

Centrale armsteun V

Parkeersensoren vooraan

Parkeersensoren achteraan

Beperkte technische diagnose

Airco werkend **OK**

Banden slijtageprofiel **OK**

Stationair draaien **OK**

Vlot starten motor **OK**

Rookontwikkeling **OK**

Bediening versnellingsbak **OK**

Handrem **OK**

Werkende Accu **Ja**

Geluid motor **OK**

Koppeling test **OK**

Ruitenwisservloeistof niveau **OK**

Verlichting **OK**

Ruitenwissers **OK**

Slijtageniveau

Winterbanden:

205/55/16/92 MS Licht metaal

V L

Pirelli: 3 mm

V R

Pirelli: 3 mm

A L

Pirelli: 3 mm

A R

Pirelli: 3 mm

Hulpmateriaal

Herstelkit **Ja**

Compressor **Ja**

Total cost ex VAT

698,56

Bumperhoek V R, Kras(sen), It - Spotrepair

115,56





Deur V L, Deuk(en), Aanvaardbaar

0,00

No pictures to display

Vleugel A R, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)

308,20



Deur A R, Deuk(en), PDR - Uitdeuken z. schilderen

63,00



Bumper A, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)

211,80

