



RENAULT TRAFIC: 1JEZ501

Onderstelnummer:	VF12FL10451113122	Versie:	
1ste ingebruikname:	28/11/2014	Fiscale PK:	
Expertise Mileage:	52163	KW:	88
Type koetswerk:	Bestelwagen	Kleur koetswerk	Wit
Versnelling:	MAN 6 VIT	Type lak	Uni
Transmissie:	Voor	Velgen zomer	Staal
Brandstof:	Diesel	Oliepeil	OK
Werkende Accu	Ja	Parkeerplaats	2233
Aantal deuren	6		
Aantal zetels	6		
Aantal hoofdsteunen	6		
Velgen zomer	Staal		
Categorie	Lichte Vrachtwagen		
Oliepeil	OK		
Inschrijvingsbewijs deel Auto	Ja		

Opties

GPS opslag		Centrale armsteun V
GPS opslag	HD	Parkeersensoren achteraan
Elect. ramen V		
Radio multimedia		
Type	Halogeen	
koplampverlichting	koplampverlichting	
Type GPS	GPS groot scherm kleur	
Type zetelbekleding	Zetelbekleding stof	
Type airco	Airco manueel	

Beperkte technische diagnose

Airco werkend	OK	Werkende Accu	Ja
Banden slijtageprofiel	OK	Geluid motor	OK
Stationair draaien	OK	Koppeling test	OK
Vlot starten motor	OK	Ruitenwisservloeistof niveau	OK
Rookontwikkeling	OK	Verlichting	OK
Bediening versnellingsbak	OK	Ruitenwissers	OK
Handrem	OK		

Slijtageniveau


	205/55/16/107 T Staal			
Zomerbanden:	V L	Goodyear: 1,6 mm	V R	Goodyear: 1,6 mm
	A L	Goodyear: 4 mm	A R	Goodyear: 4 mm

Hulpmateriaal

Reservewiel	Ja	Krik	Ja
Total cost ex VAT			861,63
Bumper A, Kras(sen), Smartrepair			110,64



Buitenspiegel R compleet, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
No pictures to display	
Vleugel A R, Deuk(en), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	231,15



Deurbekleding V R, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
--	------

No pictures to display	
Buitenspiegel L compleet, Kras(sen), Smartrepair	110,64
	
Dak, Zonder schade, Aanvaardbaar	0,00
No pictures to display	
Kofferdeur L, Deuk(en), Aanvaardbaar	0,00
No pictures to display	
Bumper V, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	158,85
	
Bumper A, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	158,85
	
Kofferdeur R, Deuk(en), Aanvaardbaar	0,00
No pictures to display	
A-licht L, Beschadigd, E - Vervangen	91,50
	