



## VOLKSWAGEN CADDY: 1PAF809

Onderstelnummer:	<b>WV1ZZZ2KZGX135649</b>	Versie:	<b>2.0 CRTDI 55KW SCR BMT VAN START-UP</b>
1ste ingebruikname:	<b>20/05/2016</b>	Fiscale PK:	
Expertise Mileage:	<b>37011</b>	KW:	<b>55</b>
Type koetswerk:	<b>Bestelwagen</b>	Kleur koetswerk:	<b>Grijs</b>
Versnelling:	<b>MAN 5 VIT</b>	Type lak:	<b>Uni</b>
Transmissie:	<b>Voor</b>	Velgen zomer:	<b>Staal</b>
Brandstof:	<b>Diesel</b>	Oliepeil:	<b>OK</b>
Werkende Accu:	<b>Ja</b>	Parkeerplaats:	<b>2130</b>
Aantal deuren:	<b>5</b>		
Aantal zetels:	<b>2</b>		
Aantal hoofdsteunen:	<b>2</b>		
Velgen zomer:	<b>Staal</b>		
Categorie:	<b>Lichte Vrachtwagen</b>		
Oliepeil:	<b>OK</b>		
Inschrijvingsbewijs deel Auto:	<b>Nee</b>		

## Opties

Elect. ramen	V
Radio multimedia	
Type koplampverlichting	<b>Halogeen koplampverlichting</b>
Type zetelbekleding	<b>Zetelbekleding stof</b>
Type airco	<b>Airco manueel</b>

## Beperkte technische diagnose

Airco werkend	<b>OK</b>	Werkende Accu	<b>Ja</b>
Banden slijtageprofiel	<b>OK</b>	Geluid motor	<b>OK</b>
Stationair draaien	<b>OK</b>	Koppeling test	<b>OK</b>
Vlot starten motor	<b>OK</b>	Ruitenwisservloeistof niveau	<b>OK</b>
Rookontwikkeling	<b>OK</b>	Verlichting	<b>OK</b>
Bediening versnellingsbak	<b>OK</b>	Ruitenwissers	<b>OK</b>
Handrem	<b>OK</b>		

## Slijtageniveau

195/65/15/91 T Staal				
Zomerbanden:	V L	Hankook: 3 mm	V R	Hankook: 3 mm
	A L	Hankook: 3 mm	A R	Hankook: 3 mm

## Hulpmateriaal

Reservewiel	<b>Ja</b>
-------------	-----------

Total cost ex VAT	869,84
Bumper V, Kras(sen), Smartrepair	110,64




Vleugel V L, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
--------------------------------------	------

No pictures to display

Afdekk Instrumentenblok, Kras(sen), E - Vervangen	248,00
---	--------




Interieur, Vuil, Reinigen	120,00
---------------------------	--------



Vleugel A L, Deuk(en), PDR - Uitdeuken z. schilderen 63,00



Motorkap, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 217,56



Bumper A, Kras(sen), Smartrepair 110,64

