



## SKODA Octavia: 1EBN395

Onderstelnummer:	<b>TMBHT21Z3D2070606</b>	Versie:	<b>OCTAVIA COMBI GTec Ambition DPF 105PK</b>
1ste ingebruikname:	<b>11/10/2012</b>	Fiscale PK:	
Expertise Mileage:	<b>193804</b>	KW:	<b>77</b>
Type koetswerk:		Kleur koetswerk	<b>Zilver</b>
Versnelling:	<b>MAN 5 VIT</b>	Type lak	<b>Metaal</b>
Transmissie:	<b>Voor</b>	Velgen zomer	<b>Aluminium</b>
Brandstof:	<b>Diesel</b>	Oliepeil	<b>OK</b>
Werkende Accu	<b>Ja</b>	Parkeerplaats	<b>3507</b>
Aantal deuren	<b>5</b>		
Aantal zetels	<b>5</b>		
Aantal hoofdsteunen	<b>5</b>		
Velgen zomer	<b>Aluminium</b>		
Categorie	<b>Personenwagen</b>		
Oliepeil	<b>OK</b>		

## Opties

Radio CD		Centrale armsteun V
GPS opslag	<b>HD</b>	Hoedenplank/rolhoes
GPS opslag		Parkeersensoren achteraan
Elect. ramen V		
Snelheidsregelaar		
Stuur multifunctioneel		
Radio multimedia		
Type koplampverlichting	<b>Halogeen koplampverlichting</b>	
Type zetelbekleding	<b>Zetelbekleding stof</b>	

## Beperkte technische diagnose

Airco werkend	<b>OK</b>	Werkende Accu	<b>Ja</b>
Banden slijtageprofiel	<b>OK</b>	Geluid motor	<b>OK</b>
Stationair draaien	<b>OK</b>	Koppeling test	<b>OK</b>
Vlot starten motor	<b>OK</b>	Ruitenwisservloeistof niveau	<b>OK</b>
Rookontwikkeling	<b>OK</b>	Verlichting	<b>OK</b>
Bediening versnellingsbak	<b>OK</b>	Ruitenwissers	<b>OK</b>
Handrem	<b>OK</b>		

## Slijtageniveau

195/65/15/91 V Licht metaal				
Zomerbanden:	V L	Uniroyal: 5 mm	V R	Uniroyal: 5 mm
	A L	Uniroyal: 6 mm	A R	Uniroyal: 6 mm

## Hulpmateriaal

Reservewiel	<b>Ja</b>	Krik	<b>Ja</b>
-------------	-----------	------	-----------

Total cost ex VAT	869,60
-------------------	--------

Deur A R, Hersteld, Aanvaardbaar	0,00
----------------------------------	------



Vleugel V R, Hersteld, Aanvaardbaar	0,00
-------------------------------------	------



Interieur, Vlek, Reinigen	50,00
---------------------------	-------



Bumper A, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 211,80



Bumper V, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 211,80



Koplamp R, Kras(sen), E - Vervangen 396,00



Deur A L, Deuk(en), Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display

Dak, Steenslag, Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display

Drempel buit. R, Hersteld, Aanvaardbaar 0,00



Opbergvak console M, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display