



## VOLKSWAGEN Passat: 1DVE646

Onderstelnummer:	<b>WVWZZZ3CZDE032772</b>	Versie:	<b>PASSAT VAR Comfortline BMT</b>
1ste gebruiksnaam:	<b>6/09/2012</b>	Fiscale PK:	<b>105PK</b>
Expertise Mileage:	<b>132136</b>	KW:	<b>77</b>
Type koetswerk:	<b>Break</b>	Kleur koetswerk:	<b>Zwart</b>
Versnelling:	<b>MAN 6 VIT</b>	Type lak:	<b>Metaal</b>
Transmissie:	<b>Voor</b>	Velgen zomer:	<b>Aluminium</b>
Brandstof:	<b>Diesel</b>	Oliepeil:	<b>OK</b>
Werkende Accu:	<b>Ja</b>	Parkeerplaats:	<b>1425</b>
Aantal deuren:	<b>5</b>		
Aantal zetels:	<b>5</b>		
Aantal hoofdsteunen:	<b>5</b>		
Velgen zomer:	<b>Aluminium</b>		
Categorie:	<b>Personenwagen</b>		
Oliepeil:	<b>OK</b>		

## Opties

Elect. ramen V	Elektrische Verstelbare Zetels V R
Elect. ramen A	Hoedenplank/rolhoes
Snelheidsregelaar	Parkeersensoren vooraan
Stuur multifunctioneel	Parkeersensoren achteraan
Verwarmde zetels V	
Type koplampverlichting	<b>Halogeen koplampverlichting</b>
Type zetelbekleding	<b>Zetelbekleding stof</b>

## Beperkte technische diagnose

Airco werkend	<b>OK</b>	Werkende Accu	<b>Ja</b>
Banden slijtageprofiel	<b>OK</b>	Geluid motor	<b>OK</b>
Stationair draaien	<b>OK</b>	Koppeling test	<b>OK</b>
Vlot starten motor	<b>OK</b>	Ruitenwisservloeistof niveau	<b>OK</b>
Rookontwikkeling	<b>OK</b>	Verlichting	<b>OK</b>
Bediening versnellingsbak	<b>NIET OK</b>	Ruitenwissers	<b>OK</b>
Handrem	<b>OK</b>		

## Slijtageniveau

	<b>235/45/17/98 W Licht metaal</b>			
Zomerbanden:	V L	Continental: 3 mm	V R	Continental: 3 mm
	A L	Continental: 3 mm	A R	Continental: 3 mm

## Hulpmateriaal

Reservewiel	<b>Ja</b>
-------------	-----------

Total cost ex VAT	1908,38
Buitenspiegel kap L, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
<i>No pictures to display</i>	
Vleugel V L, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
<i>No pictures to display</i>	
Bumper A, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	211,80



Velg alu V R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	95,00
-------------------------------------------------------------------	-------



Motorkap, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display

Interieur, Beschadigd, Aanvaardbaar 0,00



Deksel A, Deuk(en), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 301,68



Velg alu A R, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display

Sierlijst bumper V R, Beschadigd, E - Vervangen 14,40



Velg alu V L, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display

Vleugel A L, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 308,20



Bumper V, Deuk(en) en kras(sen), Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display

Buitenspiegel kap R, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display

Bumper rooster V M, Gebroken, E - Vervangen 32,40



Vleugel A R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 308,20



Deur A R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 318,35



Deur V R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 318,35

