



RENAULT Trafic: 1DPY107

Onderstelnummer:	VF1FLB1BECV431176	Versie:	TRAFIC 29 B/F L2H1 Gr.Conf.FAP (EUS)115PK
1ste ingebruikname:	18/07/2012	Fiscale PK:	
Expertise Mileage:	106330	KW:	84
Type koetswerk:	Bestelwagen	Kleur koetswerk	Wit
Versnelling:	MAN 6 VIT	Type lak	Uni
Transmissie:	Voor	Velgen zomer	Staal
Brandstof:	Diesel	Oliepeil	OK
Werkende Accu	Ja	Parkeerplaats	2507
Aantal deuren	5		
Aantal zetels	3		
Aantal hoofdsteunen	3		
Velgen zomer	Staal		
Categorie	Lichte Vrachtwagen		
Oliepeil	OK		

Opties

Radio CD	
Elect. ramen V	
Type koplampverlichting	Halogeen koplampverlichting
Type zetelbekleding	Zetelbekleding kunstleder

Beperkte technische diagnose

Airco werkend	OK	Werkende Accu	Ja
Banden slijtageprofiel	OK	Geluid motor	OK
Stationair draaien	OK	Koppeling test	OK
Vlot starten motor	OK	Ruitenwisservloeistof niveau	OK
Rookontwikkeling	OK	Verlichting	OK
Bediening versnellingsbak	OK	Ruitenwissers	OK
Handrem	OK		

Slijtageniveau

215/65/16/106 F Licht metaal				
Zomerbanden:	V L	Fulda: 3 mm	V R	Fulda: 3 mm
	A L	Fulda: 3 mm	A R	Fulda: 3 mm

Hulpmateriaal


Reservewiel	Ja
-------------	-----------

Total cost ex VAT	2076,49
-------------------	---------





















Bumper V, Deuk(en), E - Vervangen	398,40
-----------------------------------	--------



Bekl binn R koffer, Kras(sen), Smartrepair	400,00
--	--------



Deur A R, Deuk(en), II - Herstellen en schilderen (compleet)	238,76
--	--------

		
Kofferdeur L, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)		250,00
		
Interieur, Beschadigd, E - Vervangen		30,00
		
Dak, Deuk(en), LI - Herstellen en schilderen (compleet)		361,13
		
		
Deur V L, Beschadigd, Aanvaardbaar		0,00
		
Interieur, Beschadigd, E - Vervangen		120,00
		
		
Voorfront, Kras(sen), It - Spotrepair		115,56
		
Kofferdeur R, Beschadigd, E - Vervangen		37,00
		
Deur V L, Deuk(en), Aanvaardbaar		0,00
No pictures to display		
Interieur, Beschadigd, E - Vervangen		15,00



Deur A L, Deuk(en), Aanvaardbaar	0,00
<i>No pictures to display</i>	
Bumper A, Kras(sen), Smartrepair	110,64

