



RENAULT Clio: 1FC0193

Onderstelnummer:	VF17RRL0H48855405	Versie:	CLIO IV BRE Energy Dynamique
1ste ingebruikname:	24/05/2013	Fiscale PK:	90PK
Expertise Mileage:	55020	KW:	66
Type koetswerk:	Break	Kleur koetswerk:	Zwart
Versnelling:	MAN 6 VIT	Type lak:	Metaal
Transmissie:	Voor	Velgen zomer:	Aluminium
Brandstof:	Diesel	Oliepeil:	OK
Werkende Accu:	Ja	Parkeerplaats:	2125
Aantal deuren:	5		
Aantal zetels:	5		
Aantal hoofdsteunen:	5		
Velgen zomer:	Aluminium		
Categorie:	Personenwagen		
Oliepeil:	OK		

Opties

Radio CD	Dak Panoramisch
Elect. ramen V	Centrale armsteun V
Snelheidsregelaar	Hoedenplank/rolhoes
Stuur multifunctioneel	Parkeersensoren achteraan
Radio multimedia	
Type koplampverlichting	Halogeen koplampverlichting
Type GPS	GPS groot scherm kleur
Type zetelbekleding	Zetelbekleding stof
Type airco	Airco automatisch

Beperkte technische diagnose

Airco werkend	OK	Werkende Accu	Ja
Banden slijtageprofiel	OK	Geluid motor	NIET OK
Stationair draaien	OK	Koppeling test	OK
Vlot starten motor	OK	Ruitenwisservloeistof niveau	OK
Rookontwikkeling	OK	Verlichting	OK
Bediening versnellingsbak	OK	Ruitenwissers	OK
Handrem	OK		

Slijtageniveau

	195/55/16/92 H Licht metaal			
Zomerbanden:	V L	Michelin: 3 mm	V R	Michelin: 3 mm
	A L	Michelin: 3 mm	A R	Michelin: 3 mm

Hulpmateriaal

Reservewiel	Ja
-------------	-----------

Total cost ex VAT	0,00
Velg alu A L, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	95,00



Velg alu V R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	95,00
---	-------



Motorkap, Chemische schade, LI - Herstellen en schilderen (compleet)	232,06
--	--------



Velg alu V L, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 95,00



Vleugel A L, Deuk(en), Le - Vervangen en schilderen 0,00



Dak, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 385,20



Deur A L, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 254,68

