



VOLKSWAGEN Polo: 1GAF577

Onderstelnummer:	WVWZZZ6RZEY135929	Versie:	POLO Trendline DPF 75PK
1ste ingebruikname:	4/12/2013	Fiscale PK:	
Expertise Mileage:	101015	KW:	55
Type koetswerk:	Hatchback	Kleur koetswerk:	Zwart
Versnelling:	MAN 5 VIT	Type lak:	Metaal
Transmissie:	Voor	Velgen zomer:	Staal
Brandstof:	Diesel	Oliepeil:	OK
Werkende Accu:	Ja	Parkeerplaats:	1307
Aantal deuren:	5		
Aantal zetels:	5		
Aantal hoofdsteunen:	5		
Velgen zomer:	Staal		
Categorie:	Personenwagen		
Oliepeil:	OK		
Inschrijvingsbewijs deel Auto:	Ja		

Opties

Radio CD	
Elect. ramen V	
Radio multimedia	
Type koplampverlichting	Halogeen koplampverlichting
Type GPS	GPS groot scherm kleur
Type zetelbekleding	Zetelbekleding stof
Type airco	Airco manueel

Beperkte technische diagnose

Airco werkend	OK	Werkende Accu	Ja
Banden slijtageprofiel	OK	Geluid motor	OK
Stationair draaien	OK	Koppeling test	OK
Vlot starten motor	OK	Ruitenwisservloeistof niveau	OK
Rookontwikkeling	OK	Verlichting	OK
Bediening versnellingsbak	OK	Ruitenwissers	OK
Handrem	OK		

Slijtageniveau

175/70/14/82 T Licht metaal				
Zomerbanden:	V L	Bridgestone: 3 mm	V R	Bridgestone: 3 mm
	A L	Bridgestone: 3 mm	A R	Bridgestone: 3 mm

Hulpmateriaal

Reservewiel	Ja	Krik	Ja
-------------	-----------	------	-----------

Total cost ex VAT	115,56
Bumper A, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
<i>No pictures to display</i>	
Wieldekse V R, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
<i>No pictures to display</i>	
Vleugel A L, Slecht hersteld, P - Controleren	0,00



Buitenspiegel kap R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	115,56
--	--------

