



## VOLKSWAGEN GOLF VII: 1LLZ945

Onderstelnummer:	<b>WVWZZZAUZFW317108</b>	Versie:	<b>1.6 TDI 66KW BMT TRENDLINE</b>
1ste ingebruikname:	<b>26/10/2015</b>	Fiscale PK:	
Expertise Mileage:	<b>55213</b>	KW:	<b>66</b>
Type koetswerk:		Kleur koetswerk	<b>Zwart</b>
Versnelling:	<b>MAN 5 VIT</b>	Type lak	<b>Metaal</b>
Transmissie:	<b>Voor</b>	Velgen zomer	<b>Staal</b>
Brandstof:	<b>Diesel</b>	Oliepeil	<b>OK</b>
Werkende Accu	<b>Ja</b>		
Aantal deuren	<b>5</b>		
Aantal zetels	<b>5</b>		
Aantal hoofdsteunen	<b>5</b>		
Velgen zomer	<b>Staal</b>		
Categorie	<b>Personenwagen</b>		
Oliepeil	<b>OK</b>		
Inschrijvingsbewijs deel Auto	<b>Ja</b>		

## Opties

Elect. ramen V		Hoedenplank/rolhoes
Snelheidsregelaar		
Stuur multifunctioneel		
Radio multimedia		
Type koplampverlichting	<b>Halogeen koplampverlichting</b>	
Type zetelbekleding	<b>Zetelbekleding stof</b>	
Type airco	<b>Airco manueel</b>	

## Beperkte technische diagnose

Airco werkend	<b>OK</b>	Werkende Accu	<b>Ja</b>
Banden slijtageprofiel	<b>OK</b>	Geluid motor	<b>OK</b>
Stationair draaien	<b>OK</b>	Koppeling test	<b>OK</b>
Vlot starten motor	<b>OK</b>	Ruitenwisservloeistof niveau	<b>OK</b>
Rookontwikkeling	<b>OK</b>	Verlichting	<b>OK</b>
Bediening versnellingsbak	<b>OK</b>	Ruitenwissers	<b>OK</b>
Handrem	<b>OK</b>		

## Slijtageniveau

195/65/15/91 H Staal				
Zomerbanden:	V L	Continental: 2 mm	V R	Continental: 2 mm
	A L	Continental: 6 mm	A R	Continental: 6 mm

## Hulpmateriaal

Noodwiel	<b>Ja</b>	Krik	<b>Ja</b>
----------	-----------	------	-----------

Total cost ex VAT	906,64
Deurbekleding V L, Beschadigd, Smartrepair	110,64



Dak, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
------------------------------	------

No pictures to display

Wieldeksel V R, Kras(sen), E - Vervangen	30,00
--	-------



Drempel buit. L, Deuk(en), LI - Herstellen en schilderen (gedeeltelijk)	115,00
---	--------



Bumper A, Deuk(en), Le - Vervangen en schilderen

651,00

