



SKODA Octavia: 1FTC524

Onderstelnummer:	TMBJG7NE4E0075711	Versie:	OCTAVIA COMBI Ambition 105PK
1ste ingebruikname:	16/10/2013	Fiscale PK:	
Expertise Mileage:	176327	KW:	77
Type koetswerk:	Break	Kleur koetswerk:	Zilver
Versnelling:	MAN 5 VIT	Type lak:	Metaal
Transmissie:	Voor	Velgen zomer:	Aluminium
Brandstof:	Diesel	Oliepeil:	OK
Werkende Accu:	Ja	Parkeerplaats:	3304
Aantal deuren:	5		
Aantal zetels:	5		
Aantal hoofdsteunen:	5		
Velgen zomer:	Aluminium		
Categorie:	Personenwagen		
Oliepeil:	OK		
Inschrijvingsbewijs deel Auto:	Ja		

Opties

Radio CD		Centrale armsteun V
GPS opslag		Hoedenplank/rolhoes
GPS opslag	SD	Parkeersensoren vooraan
Elect. ramen V		Parkeersensoren achteraan
Elect. ramen A		Type trekhaak
Snelheidsregelaar		Trekhaak afneembaar
Stuur multifunctioneel		
Verwarmde zetels V		
Radio multimedia		
Type koplampverlichting	Xenon koplampverlichting	
Type GPS	GPS groot scherm kleur	
Type zetelbekleding	Zetelbekleding stof	
Type airco	Airco automatisch	

Beperkte technische diagnose

Airco werkend	OK	Werkende Accu	Ja
Banden slijtageprofiel	OK	Geluid motor	OK
Stationair draaien	OK	Koppeling test	OK
Vlot starten motor	OK	Ruitenwisservloeistof niveau	OK
Rookontwikkeling	OK	Verlichting	OK
Bediening versnellingsbak	OK	Ruitenwissers	OK
Handrem	OK		

Slijtageniveau

205/55/16/91 V Licht metaal				
Zomerbanden:	V L	Michelin: 0,5 mm	V R	Michelin: 0,5 mm
	A L	Michelin: 3 mm	A R	Michelin: 3 mm



Hulpmateriaal

Herstelkit	Ja	Compressor	Ja
------------	-----------	------------	-----------

Total cost ex VAT 0,00

Velg alu V R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 95,00



Motorkap, Steenslag, Aanvaardbaar <i>No pictures to display</i>	0,00
Velg alu A L, Kras(sen), Aanvaardbaar <i>No pictures to display</i>	0,00
Drempel buit. R, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	0,00
	
Velg alu A R, Kras(sen), Aanvaardbaar <i>No pictures to display</i>	0,00
Bumper A, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	211,80
	
Buitenspiegel kap L, Kras(sen), Aanvaardbaar <i>No pictures to display</i>	0,00
Bekl zitting V L, Vlek, Aanvaardbaar <i>No pictures to display</i>	0,00