

**VOLVO V60: 1FEM462**

Onderstelnummer:	YV1FW31A1E1150921	Versie:	V60 D3 Kinetic St/St 136PK
1ste ingebruikname:	7/06/2013	Fiscale PK:	
Expertise Mileage:	197686	KW:	100
Type koetswerk:	Break	Kleur koetswerk:	Blauw
Versnelling:	MAN 6 VIT	Type lak:	Metaal
Transmissie:	Voor	Velgen zomer:	Aluminium
Brandstof:	Diesel	Oliepeil:	OK
Onderhoud:	NIET OK	Parkeerplaats:	1328
Werkende Accu:	Ja		
Aantal deuren:	5		
Aantal zetels:	5		
Aantal hoofdsteunen:	5		
Velgen zomer:	Aluminium		
Categorie:	Personenwagen		
Oliepeil:	OK		

Opties

GPS opslag		Centrale armsteun V
GPS opslag	HD	Hoedenplank/rolhoes
Elect. ramen V		Parkeersensoren achteraan
Elect. ramen A		
Snelheidsregelaar		
Radio multimedia		
Type koplampverlichting	Halogeen koplampverlichting	
Type GPS	GPS groot scherm kleur	
Type zetelbekleding	Zetelbekleding stof	
Type airco	Airco automatisch	

Beperkte technische diagnose

Airco werkend	OK	Werkende Accu	Ja
Banden slijtageprofiel	OK	Geluid motor	OK
Stationair draaien	OK	Koppeling test	OK
Vlot starten motor	OK	Ruitenwisservloeistof niveau	OK
Rookontwikkeling	OK	Verlichting	OK
Bediening versnellingsbak	OK	Ruitenwissers	OK
Handrem	OK		

Slijtageniveau

	215/50/17/95 H Licht metaal			
Winterbanden:	V L	Michelin: 3 mm	V R	Michelin: 3 mm
	A L	Michelin: 4,5 mm	A R	Michelin: 4,5 mm

Hulpmateriaal

Herstelkit	Ja	Compressor	Ja
------------	-----------	------------	-----------

Total cost ex VAT	591,80
-------------------	--------

Onderhoud, Onderhoud, Uitvoeren	0,00
---------------------------------	------



Velg alu V R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	95,00
---	-------





Bumper A, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 211,80



Velg alu V L, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 95,00



Velg alu A L, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 95,00



Velg alu A R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 95,00

