



VOLVO V40: 1EGP451		
Onderstelnummer:	YV1MV8481D2024141	Versie: V40 D2 Base 115PK
1ste ingebruikname:	27/11/2012	Fiscale PK:
Expertise Mileage:	136257	KW: 84
Type koetswerk:	Break	Kleur koetswerk: Zwart
Versnelling:	MAN 6 VIT	Type lak: Metaal
Transmissie:	Voor	Velgen zomer: Aluminium
Brandstof:	Diesel	Oliepeil: OK
Werkende Accu	Ja	Parkeerplaats: 2527
Aantal deuren	5	
Aantal zetels	5	
Aantal hoofdsteunen	5	
Velgen zomer	Aluminium	
Categorie	Personenwagen	
Oliepeil	OK	

Opties	
Radio CD	Centrale armsteun V
Elect. ramen V	Hoedenplank/rolhoes
Elect. ramen A	Parkeersensoren achteraan
Snelheidsregelaar	
Stuur multifunctioneel	
Type koplampverlichting	Halogeen koplampverlichting
Type zetelbekleding	Zetelbekleding stof
Type airco	Airco automatisch


Beperkte technische diagnose			
Airco werkend	OK	Werkende Accu	Ja
Banden slijtageprofiel	OK	Geluid motor	OK
Stationair draaien	OK	Koppeling test	OK
Vlot starten motor	OK	Ruitenwisservloeistof niveau	OK
Rookontwikkeling	OK	Verlichting	OK
Bediening versnellingsbak	OK	Ruitenwissers	OK
Handrem	OK		

Slijtagniveau				
Winterbanden:	205/55/16/91 H Licht metaal			
	V L	Continental: 4 mm	V R	Continental: 4 mm
	A L	Goodyear: 4 mm	A R	Goodyear: 4 mm

Hulpmateriaal	
Herstelkit	Ja
Compressor	Ja
Total cost ex VAT	955,28
Bumper A, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
<i>No pictures to display</i>	
Dak, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
<i>No pictures to display</i>	
Velg alu V R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	95,00



Motorkap, Chemische schade, LI - Herstellen en schilderen (compleet)	290,08
--	--------



Achterraut, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display

Velg alu A R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 95,00



Velg alu A L, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 95,00



Deur A R, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display

Richtingaanwijzer in achteruitkijkspiegel L, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display

Vleugel A R, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 380,20



Vleugel V R, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display