



## VOLVO V40: 1FJC992

Onderstelnummer:	<b>YV1MV8481E2085149</b>	Versie:	<b>V40 D2 Base 115PK</b>
1ste ingebruikname:	<b>12/07/2013</b>	Fiscale PK:	
Expertise Mileage:	<b>134473</b>	KW:	<b>84</b>
Type koetswerk:	<b>Break</b>	Kleur koetswerk:	<b>Zwart</b>
Versnelling:	<b>MAN 6 VIT</b>	Kleur koetswerk:	<b>Zwart</b>
Transmissie:	<b>Voor</b>	Type lak:	<b>Metaal</b>
Brandstof:	<b>Diesel</b>	Velgen zomer:	<b>Aluminium</b>
Werkende Accu:	<b>Ja</b>	Oliepeil:	<b>OK</b>
Aantal deuren:	<b>5</b>	Parkeerplaats:	<b>3608</b>
Aantal zetels:	<b>5</b>		
Aantal hoofdsteunen:	<b>5</b>		
Velgen zomer:	<b>Aluminium</b>		
Categorie:	<b>Personenwagen</b>		
Oliepeil:	<b>OK</b>		

## Opties

Radio CD		Centrale armsteun V	
GPS opslag	<b>HD</b>	Hoedenplank/rolhoes	
GPS opslag		Parkeersensoren achteraan	
Elect. ramen V		Type trekhaak	<b>Trekhaak afneembaar</b>
Elect. ramen A			
Snelheidsregelaar			
Stuur multifunctioneel			
Type koplampverlichting	<b>Halogeen koplampverlichting</b>		
Type GPS	<b>GPS groot scherm kleur</b>		
Type zetelbekleding	<b>Zetelbekleding stof</b>		
Type airco	<b>Airco automatisch</b>		

## Beperkte technische diagnose

Airco werkend	<b>OK</b>	Werkende Accu	<b>Ja</b>
Banden slijtageprofiel	<b>OK</b>	Geluid motor	<b>OK</b>
Stationair draaien	<b>OK</b>	Koppeling test	<b>OK</b>
Vlot starten motor	<b>OK</b>	Ruitenwisservloeistof niveau	<b>OK</b>
Rookontwikkeling	<b>OK</b>	Verlichting	<b>OK</b>
Bediening versnellingsbak	<b>OK</b>	Ruitenwissers	<b>OK</b>
Handrem	<b>OK</b>		

## Slijtageniveau

205/55/16/91 T Licht metaal				
Winterbanden:	V L	Michelin: 3 mm	V R	Michelin: 3 mm
	A L	Goodyear: 3 mm	A R	Goodyear: 3 mm

## Hulpmateriaal


Herstelkit	<b>Ja</b>	Compressor	<b>Ja</b>
Aantal laadkabels (normaal)	<b>0</b>		
Aantal laadkabels (snelladen)	<b>0</b>		

Total cost ex VAT	369,84
-------------------	--------

Deur A L, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
-----------------------------------	------

No pictures to display

Vleugel A R, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	369,84
--	--------



Velg alu A R, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
---------------------------------------	------

No pictures to display

Voorruit, Steenslag, Aanvaardbaar	0,00
-----------------------------------	------

No pictures to display

Velg alu V L, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
<i>No pictures to display</i>	
Velg alu V R, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
<i>No pictures to display</i>	
Deur V L, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
<i>No pictures to display</i>	
Bumper A, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
<i>No pictures to display</i>	
Motorkap, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
<i>No pictures to display</i>	