



VOLKSWAGEN Sharan: 1CGL735

Onderstelnummer:	WVWZZZ7NZCV021862	Versie:	SHARAN Trendline BMT 115PK
1ste ingebruikname:	21/11/2011	Fiscale PK:	
Expertise Mileage:	171047	KW:	85
Type koetswerk:	Hatchback	Kleur koetswerk:	Blauw
Versnelling:	MAN 6 VIT	Type lak:	Metaal
Transmissie:	Voor	Velgen zomer:	Staal
Brandstof:	Diesel	Oliepeil:	OK
Werkende Accu:	Ja	Parkeerplaats:	1703
Aantal deuren:	5		
Aantal zetels:	5		
Aantal hoofdsteunen:	5		
Velgen zomer:	Staal		
Categorie:	Personenwagen		
Oliepeil:	OK		

Opties

Radio CD		Parkeersensoren vooraan	
Elect. ramen V		Parkeersensoren achteraan	
Elect. ramen A		Type trekhaak	Trekhaak afneembaar
Type koplampverlichting	Halogeen koplampverlichting		
Type GPS	GPS groot scherm kleur		
Type zetelbekleding	Zetelbekleding stof		
Type airco	Airco manueel		

Beperkte technische diagnose

Airco werkend	OK	Werkende Accu	Ja
Banden slijtageprofiel	OK	Geluid motor	OK
Stationair draaien	OK	Koppeling test	OK
Vlot starten motor	OK	Ruitenwisservloeistof niveau	OK
Rookontwikkeling	OK	Verlichting	OK
Bediening versnellingsbak	OK	Ruitenwissers	OK
Handrem	OK		

Slijtageniveau

	205/60/16/96 H Staal			
Zomerbanden:	V L	Michelin: 3 mm	V R	Michelin: 3 mm
	A L	Michelin: 3 mm	A R	Michelin: 3 mm

Hulpmateriaal

Total cost ex VAT	1860,39
Bumper A, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	254,16



Wieldeksel V R, Ontbreekt, E - Vervangen	36,00
--	-------



Bumper V, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)

254,16



Vleugel V L, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)

264,21



Vleugel A R, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)

369,84



Deur A R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)

382,02



Bekl zitting V L, Vlek, Reinigen

12,00



Afdekzeil bagageruimte, Onvolledig, E - Vervangen

288,00

