



VOLVO V40: 1FVV051

Onderstelnummer:	112454	Versie:	
1ste ingebruikname:	12/11/2013	Fiscale PK:	
Expertise Mileage:	64839	KW:	110
Type koetswerk:	Hatchback	Kleur koetswerk	Rood
Versnelling:	MAN 6 VIT	Type lak	Metaal
Transmissie:	Achter	Velgen zomer	Aluminium
Brandstof:	Diesel	Oliepeil	OK
Werkende Accu	Ja	Parkeerplaats	3527
Aantal deuren	5		
Aantal zetels	5		
Aantal hoofdsteunen	5		
Velgen zomer	Aluminium		
Categorie	Personenwagen		
Oliepeil	OK		
Inschrijvingsbewijs deel Auto	Ja		

Opties

Radio CD		Centrale armsteun V
Elect. ramen V		Hoedenplank/rolhoes
Elect. ramen A		Parkeersensoren achteraan
Snelheidsregelaar		
Stuur multifunctioneel		
Verwarmde zetels V		
Type koplampverlichting	Halogeen koplampverlichting	
Type GPS	GPS groot scherm kleur	
Type zetelbekleding	Zetelbekleding stof	
Type airco	Airco automatisch	
Sport zetels		

Beperkte technische diagnose

Airco werkend	OK	Werkende Accu	Ja
Banden slijtageprofiel	OK	Geluid motor	OK
Stationair draaien	OK	Koppeling test	OK
Vlot starten motor	OK	Ruitenwisservloeistof niveau	OK
Rookontwikkeling	OK	Verlichting	OK
Bediening versnellingsbak	OK	Ruitenwissers	OK
Handrem	OK		

Slijtageniveau

205/55/16/91 H Licht metaal				
Zomerbanden:	V L	Michelin: 4 mm	V R	Michelin: 4 mm
	A L	Michelin: 5 mm	A R	Michelin: 5 mm

Hulpmateriaal

	Compressor	Ja
Total cost ex VAT		707,98
Motorbeschermplaat, Scheur, E - Vervangen		74,00




Vleugel A L, Kras(sen), Aanvaardbaar

0,00



Vleugel V L, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 220,18



Velg alu V L, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 95,00

No pictures to display

Bumperhoek V R, Deuk(en), Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display

Bekl zitting V R, Vlek, Reinigen 12,00



Velg alu V R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 95,00



Bumper A, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 211,80

