



BMW 3: 1JLG028

Onderstelnummer:	WBA3D11010J624449	Versie:	3 BER 318d 136PK
1ste ingebruikname:	12/09/2013	Fiscale PK:	
Expertise Mileage:	128061	KW:	100
Type koetswerk:	Hatchback	Kleur koetswerk:	Zwart
Versnelling:	MAN 6 VIT	Type lak:	Metaal
Transmissie:		Velgen zomer:	Staal
Brandstof:	Diesel	Oliepeil:	OK
Werkende Accu:	Ja	Parkeerplaats:	2729
Aantal deuren:	4		
Aantal zetels:	5		
Aantal hoofdsteunen:	5		
Velgen zomer:	Staal		
Categorie:	Personenwagen		
Oliepeil:	OK		
Inschrijvingsbewijs deel Auto:	Ja		

Opties

Radio CD	Centrale armsteun V	
Elect. ramen V	Hoedenplank/rolhoes	
Elect. ramen A	Parkeersensoren achteraan	
Snelheidsregelaar	Type trekhaak	Trekhaak vast
Stuur multifunctioneel		
Type koplampverlichting	Halogeen koplampverlichting	
Type zetelbekleding	Zetelbekleding leder	
Type airco	Airco automatisch	
Sport zetels		

Beperkte technische diagnose

Airco werkend	OK	Werkende Accu	Ja
Banden slijtageprofiel	OK	Geluid motor	OK
Stationair draaien	OK	Koppeling test	OK
Vlot starten motor	OK	Ruitenwisservloeistof niveau	OK
Rookontwikkeling	OK	Verlichting	OK
Bediening versnellingsbak	OK	Ruitenwissers	OK
Handrem	OK		

Slijtageniveau

	205/60/16/92 H Staal			
Winterbanden:	V L	Uniroyal: 6 mm	V R	Uniroyal: 6 mm
	A L	Bridgestone: 5 mm	A R	Bridgestone: 5 mm

Hulpmateriaal

Compressor **Ja**

Total cost ex VAT	993,08
Wieldeksel V L, Kras(sen), E - Vervangen	30,00



Vleugel A L, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	308,20
--	--------



Deur A R, Deuk(en), PDR - Uitdeuken z. schilderen	63,00
---	-------



Wieldeksel V R, Kras(sen), E - Vervangen

30,00



Wieldeksel A L, Kras(sen), E - Vervangen

30,00



Motorkap, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)

290,08



Bumper V, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)

211,80



Wieldeksel A R, Kras(sen), E - Vervangen

30,00

