



AUDI A4: 1FLQ373

Onderstelnummer:	WAUZZZ8K5EA035316	Versie:	A4 AVANT TDi S-line 136PK
1ste ingebruikname:	8/08/2013	Fiscale PK:	
Expertise Mileage:	134669	KW:	100
Type koetswerk:	Break	Kleur koetswerk:	Zwart
Versnelling:	MAN 6 VIT	Type lak:	Metaal
Transmissie:		Velgen zomer:	Aluminium
Brandstof:	Diesel	Oliepeil:	OK
Werkende Accu:	Ja	Parkeerplaats:	1206
Aantal deuren:	5		
Aantal zetels:	5		
Aantal hoofdsteunen:	5		
Velgen zomer:	Aluminium		
Categorie:	Personenwagen		
Oliepeil:	OK		
Inschrijvingsbewijs deel Auto:	Nee		

Opties

Radio CD		Centrale armsteun V
Elect. ramen V		Hoedenplank/rolhoes
Elect. ramen A		Parkeersensoren achteraan
Snelheidsregelaar		
Stuur multifunctioneel		
Type koplampverlichting	Xenon koplampverlichting	
Type GPS	GPS groot scherm kleur	
Type zetelbekleding	Stoelbekleding leder en alcantara	
Type airco	Airco automatisch	
Sport zetels		

Beperkte technische diagnose

Airco werkend	OK	Werkende Accu	Ja
Banden slijtageprofiel	OK	Geluid motor	OK
Stationair draaien	OK	Koppeling test	OK
Vlot starten motor	OK	Ruitenwisservloeistof niveau	OK
Rookontwikkeling	OK	Verlichting	OK
Bediening versnellingsbak	OK	Ruitenwissers	OK
Handrem	OK		

Slijtagniveau

245/40/18/93 Y Licht metaal				
Zomerbanden:	V L	Michelin: 2 mm	V R	Michelin: 2 mm
	A L	Michelin: 5 mm	A R	Michelin: 5 mm

Hulpmateriaal

Noodwiel	Ja
----------	-----------

Total cost ex VAT	1800,50
Interieur, Vuil, Reinigen	48,00



Bumper rooster V M, Beschadigd, E - Vervangen

74,00



Bumper A, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)

211,80



Velg alu V L, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)

95,00



Motorkap, Steenslag, Aanvaardbaar

0,00

No pictures to display

Deur V R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)

318,35



Deur A R, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)

318,35



Bumper V, Gebroken, Le - Vervangen en schilderen

735,00

