



## BMW 3: 1EDN172

Onderstelnummer:	<b>WBA3D91030J411212</b>	Versie:	<b>3 BER 316d 116PK</b>
1ste ingebruikname:	<b>29/10/2012</b>	Fiscale PK:	
Expertise Mileage:	<b>170813</b>	KW:	<b>85</b>
Type koetswerk:	<b>Berline</b>	Kleur koetswerk:	<b>Zilver</b>
Versnelling:	<b>MAN 6 VIT</b>	Type lak:	<b>Metaal</b>
Transmissie:	<b>Achter</b>	Velgen zomer:	<b>Aluminium</b>
Brandstof:	<b>Diesel</b>	Oliepeil:	<b>OK</b>
Onderhoud:	<b>NIET OK</b>		
Werkende Accu:	<b>Ja</b>		
Aantal deuren:	<b>4</b>		
Aantal zetels:	<b>5</b>		
Aantal hoofdsteunen:	<b>5</b>		
Velgen zomer:	<b>Aluminium</b>		
Categorie:	<b>Personenwagen</b>		
Oliepeil:	<b>OK</b>		
Inschrijvingsbewijs deel Auto:	<b>Nee</b>		

## Opties

Radio CD	Centrale armsteun V	
Elect. ramen V	Parkeersensoren achteraan	
Elect. ramen A	Type trekhaak	<b>Trekhaak vast</b>
Stuur multifunctioneel		
Type koplampverlichting	<b>Halogeen koplampverlichting</b>	
Type zetelbekleding	<b>Zetelbekleding stof</b>	
Type airco	<b>Airco automatisch</b>	
Adaptive cruise control		

## Beperkte technische diagnose

Airco werkend	<b>OK</b>	Werkende Accu	<b>Ja</b>
Banden slijtageprofiel	<b>OK</b>	Geluid motor	<b>OK</b>
Stationair draaien	<b>OK</b>	Koppeling test	<b>OK</b>
Vlot starten motor	<b>OK</b>	Ruitenwisservloeistof niveau	<b>OK</b>
Rookontwikkeling	<b>OK</b>	Verlichting	<b>OK</b>
Bediening versnellingsbak	<b>OK</b>	Ruitenwissers	<b>OK</b>
Handrem	<b>OK</b>		

## Slijtageniveau

205/60/16/92 V Licht metaal				
Zomerbanden:	V L	Continental: 3 mm	V R	Continental: 3 mm
	A L	Continental: 4 mm	A R	Continental: 4 mm

## Hulpmateriaal

Herstelkit	<b>Ja</b>	Compressor	<b>Ja</b>
------------	-----------	------------	-----------

Total cost ex VAT	110,64
-------------------	--------

Deurbekleding A R, Gat, Smartrepair	110,64
-------------------------------------	--------



Kofferdeur L, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
---------------------------------------	------

No pictures to display

Bumper deel V M, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
--	------

No pictures to display

Vleugel A L, Deuk(en), Aanvaardbaar	0,00
-------------------------------------	------

No pictures to display

Dak, Deuk(en) en kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
--	------

No pictures to display

Velg alu A L, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
---------------------------------------	------

No pictures to display

Onderhoud, Onderhoud, Uitvoeren	0,00
---------------------------------	------

No pictures to display

Velg alu A R, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
---------------------------------------	------

No pictures to display

Motorkap, Steenslag, Aanvaardbaar	0,00
-----------------------------------	------

