



## AUDI A6: 1FLJ287

Onderstelnummer:	<b>WAUZZZ4G4EN015973</b>	Versie:	<b>A6 BER Multitr.136PK Aut.</b>
1ste gebruiksnaam:	<b>6/08/2013</b>	Fiscale PK:	
Expertise Mileage:	<b>86384</b>	KW:	<b>100</b>
Type koetswerk:		Kleur koetswerk:	<b>Grijs</b>
Versnelling:	<b>Automaat</b>	Type lak:	<b>Metaal</b>
Transmissie:	<b>Voor</b>	Velgen zomer:	<b>Aluminium</b>
Brandstof:	<b>Diesel</b>	Oliepeil:	<b>OK</b>
Werkende Accu:	<b>Ja</b>	Parkeerplaats:	<b>3129</b>
Aantal deuren:	<b>4</b>		
Aantal zetels:	<b>5</b>		
Aantal hoofdsteunen:	<b>5</b>		
Velgen zomer:	<b>Aluminium</b>		
Categorie:	<b>Personenwagen</b>		
Oliepeil:	<b>OK</b>		

## Opties

Radio CD		Centrale armsteun V
GPS opslag		Parkeersensoren vooraan
GPS opslag	<b>SD</b>	Parkeersensoren achteraan
Elect. ramen V		
Elect. ramen A		
Snelheidsregelaar		
Stuur multifunctioneel		
Verwarmde zetels V		
Radio multimedia		
Type koplampverlichting	<b>Halogeen koplampverlichting</b>	
Type GPS	<b>GPS groot scherm kleur</b>	
Type zetelbekleding	<b>Zetelbekleding leder</b>	
Type airco	<b>Airco automatisch</b>	

## Beperkte technische diagnose

Airco werkend	<b>OK</b>	Werkende Accu	<b>Ja</b>
Banden slijtageprofiel	<b>OK</b>	Geluid motor	<b>OK</b>
Stationair draaien	<b>OK</b>	Koppeling test	<b>OK</b>
Vlot starten motor	<b>OK</b>	Ruitenwisservloeistof niveau	<b>OK</b>
Rookontwikkeling	<b>OK</b>	Verlichting	<b>OK</b>
Bediening versnellingsbak	<b>OK</b>	Ruitenwissers	<b>OK</b>
Handrem	<b>OK</b>		

## Slijtagniveau

205/60/16/102 W Licht metaal				
Zomerbanden:	V L	Kleber: 7 mm	V R	Kleber: 7 mm
	A L	Pirelli: 4 mm	A R	Pirelli: 4 mm

## Hulpmateriaal

Herstelkit	<b>Ja</b>	Compressor	<b>Ja</b>
Total cost ex VAT			1068,96
Buitenspiegel kap L, Kras(sen), Aanvaardbaar			0,00
<i>No pictures to display</i>			
Buitenspiegel kap R, Kras(sen), Aanvaardbaar			0,00
<i>No pictures to display</i>			
Vleugel A R, Kras(sen), Aanvaardbaar			0,00
<i>No pictures to display</i>			
Bumper A, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)			254,16





Vleugel A L, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display

Bumper V, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 254,16



Voorruit, Gebroken, E - Vervangen 560,64

