


BMW 3: 1FWI815

Onderstelnummer:	WBA3K11090F828635	Versie:	3 TOURING 318d 136PK
1ste ingebruikname:	18/11/2013	Fiscale PK:	
Expertise Mileage:	115556	KW:	100
Type koetswerk:	Break	Kleur koetswerk:	Zwart
Versnelling:	MAN 6 VIT	Type lak:	Metaal
Transmissie:	Achter	Velgen zomer:	Aluminium
Brandstof:	Diesel	Oliepeil:	OK
Werkende Accu:	Ja	Parkeerplaats:	2122
Aantal deuren:	5		
Aantal zetels:	5		
Aantal hoofdsteunen:	5		
Velgen zomer:	Aluminium		
Categorie:	Personenwagen		
Oliepeil:	OK		
Inschrijvingsbewijs deel Auto:	Ja		

Opties

Radio CD		Centrale armsteun V
GPS opslag	HD	Hoedenplank/rolhoes
GPS opslag		Parkeersensoren vooraan
Elect. ramen V		Parkeersensoren achteraan
Elect. ramen A		
Snelheidsregelaar		
Stuur multifunctioneel		
Verwarmde zetels V		
Type koplampverlichting	Halogeen koplampverlichting	
Type GPS	GPS groot scherm kleur	
Type zetelbekleding	Zetelbekleding leder	
Type airco	Airco automatisch	

Beperkte technische diagnose

Airco werkend	OK	Werkende Accu	Ja
Banden slijtageprofiel	OK	Geluid motor	OK
Stationair draaien	OK	Koppeling test	OK
Vlot starten motor	OK	Ruitenwisservloeistof niveau	OK
Rookontwikkeling	OK	Verlichting	OK
Bediening versnellingsbak	OK	Ruitenwissers	OK
Handrem	OK		

Slijtageniveau

205/60/16/92 W Licht metaal				
Zomerbanden:	V L	Goodyear: 0 mm	V R	Goodyear: 0 mm
	A L	Michelin: 0 mm	A R	Michelin: 0 mm

Hulpmateriaal

Herstelkit	Ja	Compressor	Ja
------------	-----------	------------	-----------

Total cost ex VAT	259,80
-------------------	--------

Deur A R, Deuk(en) en kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
---	------

No pictures to display

Bumper A, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	259,80
---	--------





Bekl rugleuning V L, Versleten, Aanvaardbaar	0,00
<i>No pictures to display</i>	
Kontaktsleutel, Ontbreekt, E - Vervangen	0,00
<i>No pictures to display</i>	
Bumperhoek V R, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
<i>No pictures to display</i>	
Vleugel A R, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
<i>No pictures to display</i>	