

**BMW 1: 1FQU900**

| | | | |
|--------------------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Onderstelnummer: | WBA1C91020J516933 | Versie: | 1 HATCH 116d Eff.Dyn.Ed. 116PK |
| 1ste ingebruikname: | 26/09/2013 | Fiscale PK: | |
| Expertise Mileage: | 97475 | KW: | 85 |
| Type koetswerk: | | Kleur koetswerk: | Blauw |
| Versnelling: | MAN 6 VIT | Type lak: | Metaal |
| Transmissie: | Achter | Velgen zomer: | Aluminium |
| Brandstof: | Diesel | Oliepeil: | OK |
| Werkende Accu: | Ja | Parkeerplaats: | 3118 |
| Aantal deuren: | 5 | | |
| Aantal zetels: | 5 | | |
| Aantal hoofdsteunen: | 5 | | |
| Velgen zomer: | Aluminium | | |
| Categorie: | Personenwagen | | |
| Oliepeil: | OK | | |
| Inschrijvingsbewijs deel Auto: | Ja | | |

Opties

| | | |
|-------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Radio CD | | Centrale armsteun V |
| GPS opslag | HD | Hoedenplank/rolhoes |
| GPS opslag | | Parkeersensoren achteraan |
| Elect. ramen V | | |
| Elect. ramen A | | |
| Snelheidsregelaar | | |
| Stuur multifunctioneel | | |
| Radio multimedia | | |
| Type koplampverlichting | Halogeen koplampverlichting | |
| Type GPS | GPS groot scherm kleur | |
| Type zetelbekleding | Zetelbekleding stof | |
| Type airco | Airco manueel | |

Beperkte technische diagnose

| | | | |
|---------------------------|-----------|------------------------------|-----------|
| Airco werkend | OK | Werkende Accu | Ja |
| Banden slijtageprofiel | OK | Geluid motor | OK |
| Stationair draaien | OK | Koppeling test | OK |
| Vlot starten motor | OK | Ruitenwisservloeistof niveau | OK |
| Rookontwikkeling | OK | Verlichting | OK |
| Bediening versnellingsbak | OK | Ruitenwissers | OK |
| Handrem | OK | | |

Slijtageniveau

| | | | | |
|------------------------------------|-----|-------------------|-----|-------------------|
| 205/55/16/91 V Licht metaal | | | | |
| Zomerbanden: | V L | Michelin: 4 mm | V R | Michelin: 4 mm |
| | A L | Continental: 4 mm | A R | Continental: 4 mm |

Hulpmateriaal

| | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|
| Herstelkit | Ja | Compressor | Ja |
|------------|-----------|------------|-----------|

| | |
|-------------------|------|
| Total cost ex VAT | 0,00 |
|-------------------|------|

| | |
|--|--------|
| Drempel buit. R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) | 310,50 |
|--|--------|



| | |
|-----------------------------------|------|
| Voornuit, Kras(sen), Aanvaardbaar | 0,00 |
|-----------------------------------|------|

| | |
|---|-------|
| <i>No pictures to display</i> | |
| Bumper V, Kras(sen), Aanvaardbaar | 0,00 |
| <i>No pictures to display</i> | |
| Motorkap, Kras(sen), Aanvaardbaar | 0,00 |
| <i>No pictures to display</i> | |
| Velg alu A L, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) | 95,00 |



| | |
|---------------------------------------|------|
| Velg alu V R, Kras(sen), Aanvaardbaar | 0,00 |
| <i>No pictures to display</i> | |
| Vleugel A L, Kras(sen), Aanvaardbaar | 0,00 |
| <i>No pictures to display</i> | |
| Achterraut, Kras(sen), E - Vervangen | 0,00 |



| | |
|---|--------|
| Bumper A, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) | 211,80 |
|---|--------|

