



## BMW 3: YP5511

|                                |                          |                  |                          |
|--------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|
| Onderstelnummer:               | <b>WBA3A51020F973378</b> | Versie:          | <b>3 BER 328iA 245PK</b> |
| 1ste ingebruikname:            | <b>29/05/2013</b>        | Fiscale PK:      | <b>Aut.Spec.GERMANY</b>  |
| Expertise Mileage:             | <b>74493</b>             | KW:              | <b>180</b>               |
| Type koetswerk:                | <b>Berline</b>           | Kleur koetswerk: | <b>Zwart</b>             |
| Versnelling:                   | <b>Automaat</b>          | Type lak:        | <b>Metaal</b>            |
| Transmissie:                   | <b>Achter</b>            | Velgen zomer:    | <b>Aluminium</b>         |
| Brandstof:                     | <b>Benzine</b>           | Oliepeil:        | <b>OK</b>                |
| Werkende Accu:                 | <b>Ja</b>                | Parkeerplaats:   | <b>3511</b>              |
| Aantal deuren:                 | <b>4</b>                 |                  |                          |
| Aantal zetels:                 | <b>5</b>                 |                  |                          |
| Aantal hoofdsteunen:           | <b>5</b>                 |                  |                          |
| Velgen zomer:                  | <b>Aluminium</b>         |                  |                          |
| Categorie:                     | <b>Personenwagen</b>     |                  |                          |
| Oliepeil:                      | <b>OK</b>                |                  |                          |
| Inschrijvingsbewijs deel Auto: | <b>Ja</b>                |                  |                          |

## Opties

|                         |                                 |                           |                      |
|-------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------|
| Radio CD                |                                 | Zetelventilatie V R       |                      |
| GPS opslag              | <b>HD</b>                       | Schuifdak elektrisch      |                      |
| GPS opslag              |                                 | Centrale armsteun V       |                      |
| Elect. ramen V          |                                 | Hoedenplank/rolhoes       |                      |
| Elect. ramen A          |                                 | Parkeersensoren vooraan   |                      |
| Snelheidsregelaar       |                                 | Parkeersensoren achteraan |                      |
| Stuur multifunctioneel  |                                 | Type trekhaak             | <b>Trekhaak vast</b> |
| Verwarmde zetels V      |                                 |                           |                      |
| Radio multimedia        |                                 |                           |                      |
| Type koplampverlichting | <b>Xenon koplampverlichting</b> |                           |                      |
| Type GPS                | <b>GPS groot scherm kleur</b>   |                           |                      |
| Type zetelbekleding     | <b>Zetelbekleding leder</b>     |                           |                      |
| Type airco              | <b>Airco automatisch</b>        |                           |                      |

## Beperkte technische diagnose

|                           |           |                              |           |
|---------------------------|-----------|------------------------------|-----------|
| Airco werkend             | <b>OK</b> | Werkende Accu                | <b>Ja</b> |
| Banden slijtageprofiel    | <b>OK</b> | Geluid motor                 | <b>OK</b> |
| Stationair draaien        | <b>OK</b> | Koppeling test               | <b>OK</b> |
| Vlot starten motor        | <b>OK</b> | Ruitenwisservloeistof niveau | <b>OK</b> |
| Rookontwikkeling          | <b>OK</b> | Verlichting                  | <b>OK</b> |
| Bediening versnellingsbak | <b>OK</b> | Ruitenwissers                | <b>OK</b> |
| Handrem                   | <b>OK</b> |                              |           |

## Slijtageniveau

|              |                                    |                |     |                |
|--------------|------------------------------------|----------------|-----|----------------|
|              | <b>225/50/17/94 W Licht metaal</b> |                |     |                |
| Zomerbanden: | V L                                | Goodyear: 2 mm | V R | Goodyear: 2 mm |
|              | A L                                | Goodyear: 3 mm | A R | Goodyear: 3 mm |

## Hulpmateriaal

|   |        |
|---|--------|
| Total cost ex VAT   | 501,88 |
| Bumper A, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) | 211,80 |



|  |        |
|--|--------|
| Motorkap, Chemische schade, LI - Herstellen en schilderen (compleet) | 290,08 |
|--|--------|

