

**BMW 3: 1EFB179**

Onderstelnummer:	<b>WBA3D91010J411564</b>	Versie:	<b>3 BER 316d 116PK</b>
1ste ingebruikname:	<b>13/11/2012</b>	Fiscale PK:	
Expertise Mileage:	<b>153303</b>	KW:	<b>85</b>
Type koetswerk:	<b>Berline</b>	Kleur koetswerk:	<b>Bruin</b>
Versnelling:	<b>MAN 6 VIT</b>	Type lak:	<b>Metaal</b>
Transmissie:		Velgen zomer:	<b>Staal</b>
Brandstof:	<b>Diesel</b>	Oliepeil:	<b>OK</b>
Werkende Accu:	<b>Ja</b>	Parkeerplaats:	<b>4106</b>
Aantal deuren:	<b>4</b>		
Aantal zetels:	<b>5</b>		
Aantal hoofdsteunen:	<b>5</b>		
Velgen zomer:	<b>Staal</b>		
Categorie:	<b>Personenwagen</b>		
Oliepeil:	<b>OK</b>		

**Opties**

Radio CD	
Elect. ramen V	
Elect. ramen A	
Stuur multifunctioneel	
Type koplampverlichting	<b>Halogeen koplampverlichting</b>
Type GPS	<b>GPS groot scherm kleur</b>
Type zetelbekleding	<b>Zetelbekleding kunstleder</b>
Type airco	<b>Airco automatisch</b>

**Beperkte technische diagnose**

Airco werkend	<b>OK</b>	Werkende Accu	<b>Ja</b>
Banden slijtageprofiel	<b>OK</b>	Geluid motor	<b>OK</b>
Stationair draaien	<b>OK</b>	Koppeling test	<b>OK</b>
Vlot starten motor	<b>OK</b>	Ruitenwisservloeistof niveau	<b>OK</b>
Rookontwikkeling	<b>OK</b>	Verlichting	<b>OK</b>
Bediening versnellingsbak	<b>OK</b>	Ruitenwissers	<b>OK</b>
Handrem	<b>OK</b>		

**Slijtageniveau**

205/60/16/91 V Staal				
Zomerbanden:	V L	Michelin: 3 mm	V R	Michelin: 3 mm
	A L	Michelin: 3 mm	A R	Michelin: 3 mm





















**Hulpmateriaal**

Total cost ex VAT	2633,53
Vleugel A R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	308,20



Bekl rugleuning V L, Beschadigd, E - Vervangen

360,00

		
Dak, Chemische schade, LI - Herstellen en schilderen (compleet)		481,50
		
Buitenspiegelglas L, Beschadigd, E - Vervangen		18,00
		
Motorkap, Deuk(en), Aanvaardbaar		0,00
<i>No pictures to display</i>		
Deksel A, Chemische schade, LI - Herstellen en schilderen (compleet)		301,68
		
Bumper A, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)		211,80
		
		
Deurbekleding V L, Beschadigd, E - Vervangen		114,00
		
Vleugel A L, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)		308,20
		
Deur A R, Deuk(en), LI - Herstellen en schilderen (compleet)		318,35
		
Bumper V, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)		211,80

