

**BMW 3: 1F10462**

Onderstelnummer:	WBA3D110X0J850568	Versie:	3 BER 318dA 136PK Aut.
1ste ingebruikname:	9/07/2013	Fiscale PK:	
Expertise Mileage:	120730	KW:	100
Type koetswerk:	Berline	Kleur koetswerk	Bruin
Versnelling:	Automaat	Type lak	Metaal
Transmissie:	Achter	Velgen zomer	Aluminium
Brandstof:	Diesel	Oliepeil	OK
Werkende Accu	Ja	Parkeerplaats	2103
Aantal deuren	4		
Aantal zetels	5		
Aantal hoofdsteunen	5		
Velgen zomer	Aluminium		
Categorie	Personenwagen		
Oliepeil	OK		

Opties

Radio CD		Centrale armsteun V
GPS opslag	HD	Parkeersensoren achteraan
GPS opslag		
Elect. ramen V		
Elect. ramen A		
Snelheidsregelaar		
Stuur multifunctioneel		
Radio multimedia		
Type koplampverlichting	Halogeen koplampverlichting	
Type GPS	GPS groot scherm kleur	
Type zetelbekleding	Zetelbekleding half-leder	
Type airco	Airco automatisch	

Beperkte technische diagnose

Airco werkend	OK	Werkende Accu	Ja
Banden slijtageprofiel	NIET OK	Geluid motor	OK
Stationair draaien	OK	Koppeling test	OK
Vlot starten motor	OK	Ruitenwisservloeistof niveau	OK
Rookontwikkeling	OK	Verlichting	OK
Bediening versnellingsbak	OK	Ruitenwissers	OK
Handrem	OK		

Slijtageniveau

225/50/17/94 W Licht metaal				
Zomerbanden:	V L	Bridgestone: 1,6 mm	V R	Bridgestone: 1,6 mm
	A L	Bridgestone: 4 mm	A R	Bridgestone: 4 mm

HulpmateriaalRunflat **Ja**Total cost ex VAT **1726,73**Bumper V, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) **211,80**



Deur V L, Deuk(en), Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display

Motorkap, Chemische schade, LI - Herstellen en schilderen (compleet) 290,08



Interieur, Vlek, Reinigen 48,00



Deur A R, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 486,35



Velg alu V R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 95,00



Velg alu A L, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display

Dak, Chemische schade, LI - Herstellen en schilderen (compleet) 481,50



Deurbekleding A R, Beschadigd, E - Vervangen 114,00



Vleugel A R, Kras(sen), Aanvaardbaar

0,00

No pictures to display