

**BMW 3: 1EFB198**

Onderstelnummer:	<b>WBA3D91040J411445</b>	Versie:	<b>3 BER 316d 116PK</b>
1ste ingebruikname:	<b>13/11/2012</b>	Fiscale PK:	
Expertise Mileage:	<b>79850</b>	KW:	<b>85</b>
Type koetswerk:	<b>Berline</b>	Kleur koetswerk:	<b>Bruin</b>
Versnelling:	<b>MAN 6 VIT</b>	Type lak:	<b>Metaal</b>
Transmissie:		Velgen zomer:	<b>Staal</b>
Brandstof:	<b>Diesel</b>	Oliepeil:	<b>OK</b>
Werkende Accu:	<b>Ja</b>	Parkeerplaats:	<b>2227</b>
Aantal deuren:	<b>4</b>		
Aantal zetels:	<b>5</b>		
Aantal hoofdsteunen:	<b>5</b>		
Velgen zomer:	<b>Staal</b>		
Categorie:	<b>Personenwagen</b>		
Oliepeil:	<b>OK</b>		

**Opties**

Radio CD	Centrale armsteun V
Elect. ramen V	Parkeersensoren vooraan
Elect. ramen A	Parkeersensoren achteraan
Stuur multifunctioneel	
Type koplampverlichting	<b>Halogeen koplampverlichting</b>
Type GPS	<b>GPS groot scherm kleur</b>
Type zetelbekleding	<b>Zetelbekleding stof</b>
Type airco	<b>Airco automatisch</b>

**Beperkte technische diagnose**

Airco werkend	<b>OK</b>	Werkende Accu	<b>Ja</b>
Banden slijtageprofiel	<b>OK</b>	Geluid motor	<b>OK</b>
Stationair draaien	<b>OK</b>	Koppeling test	<b>OK</b>
Vlot starten motor	<b>OK</b>	Ruitenwisservloeistof niveau	<b>OK</b>
Rookontwikkeling	<b>OK</b>	Verlichting	<b>OK</b>
Bediening versnellingsbak	<b>OK</b>	Ruitenwissers	<b>OK</b>
Handrem	<b>OK</b>		

**Slijtageniveau**

Zomerbanden:	<b>205/60/16/92 V Staal</b>			
	V L	<b>Michelin: 3 mm</b>	V R	<b>Michelin: 3 mm</b>
	A L	<b>Michelin: 3 mm</b>	A R	<b>Michelin: 3 mm</b>

**Hulpmateriaal**

Herstelkit	<b>Ja</b>	Compressor	<b>Ja</b>
------------	-----------	------------	-----------

Total cost ex VAT	<b>180,00</b>
Band V L, Beschadigd, E - Vervangen	<b>132,00</b>



Wieldeksel A R, Beschadigd, Aanvaardbaar	<b>0,00</b>
--	-------------

No pictures to display

Buitenspiegelglas L, Beschadigd, E - Vervangen	<b>18,00</b>
--	--------------



Wieldeksel V L, Beschadigd, E - Vervangen	<b>30,00</b>
---	--------------



Bumperhoek V R, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
<i>No pictures to display</i>	
Bumper A, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
<i>No pictures to display</i>	
Wieldeksel A L, Beschadigd, Aanvaardbaar	0,00
<i>No pictures to display</i>	
Wieldeksel V R, Beschadigd, Aanvaardbaar	0,00
<i>No pictures to display</i>	
Vleugel A R, Deuk(en) en kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
<i>No pictures to display</i>	