



## AUDI Q5: PR8321

Onderstelnummer:	<b>WAUZZZ8R2EA043595</b>	Versie:	<b>Q5 S-tronic 177PK Aut.</b>
1ste ingebruikname:	<b>16/10/2013</b>	Fiscale PK:	
Expertise Mileage:	<b>110860</b>	KW:	<b>130</b>
Type koetswerk:	<b>SUV</b>	Kleur koetswerk	<b>Zwart</b>
Versnelling:	<b>Automaat</b>	Type lak	<b>Metaal</b>
Transmissie:		Velgen zomer	<b>Aluminium</b>
Brandstof:	<b>Diesel</b>	Oliepeil	<b>OK</b>
Werkende Accu	<b>Ja</b>	Parkeerplaats	<b>1211</b>
Aantal deuren	<b>5</b>		
Aantal zetels	<b>5</b>		
Aantal hoofdsteunen	<b>5</b>		
Velgen zomer	<b>Aluminium</b>		
Categorie	<b>Personenwagen</b>		
Oliepeil	<b>OK</b>		

## Opties

Radio CD		Centrale armsteun V
Elect. ramen V		Hoedenplank/rolhoes
Elect. ramen A		Parkeersensoren vooraan
Snelheidsregelaar		Parkeersensoren achteraan
Stuur multifunctioneel		
Verwarmde zetels V		
Type koplampverlichting	<b>Xenon koplampverlichting</b>	
Type GPS	<b>GPS groot scherm kleur</b>	
Type zetelbekleding	<b>Zetelbekleding leder</b>	
Type airco	<b>Airco automatisch</b>	

## Beperkte technische diagnose

Airco werkend	<b>OK</b>	Werkende Accu	<b>Ja</b>
Banden slijtageprofiel	<b>OK</b>	Geluid motor	<b>OK</b>
Stationair draaien	<b>OK</b>	Koppeling test	<b>OK</b>
Vlot starten motor	<b>OK</b>	Ruitenwisservloeistof niveau	<b>OK</b>
Rookontwikkeling	<b>OK</b>	Verlichting	<b>OK</b>
Bediening versnellingsbak	<b>OK</b>	Ruitenwissers	<b>OK</b>
Handrem	<b>OK</b>		

## Slijtageniveau

	<b>235/65/17/104 W Licht metaal</b>			
Zomerbanden:	V L	<b>Michelin: 2 mm</b>	V R	<b>Michelin: 2 mm</b>
	A L	<b>Dunlop: 3 mm</b>	A R	<b>Dunlop: 3 mm</b>

## Hulpmateriaal

Noodwiel	<b>Ja</b>
----------	-----------

Total cost ex VAT	<b>1151,27</b>
Velg alu V R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	<b>95,00</b>



Motorkap, Chemische schade, LI - Herstellen en schilderen (compleet)	<b>348,09</b>
--	---------------



Deur A L, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	<b>382,02</b>
---	---------------



Bumper A, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)

254,16



Buitenspiegel kap R, Kras(sen), 67 - Polijsten

0,00

*No pictures to display*

Interieur, Vuil, Reinigen

72,00



Vleugel A R, Kras(sen), 67 - Polijsten

0,00

*No pictures to display*

Deur A R, Kras(sen), 67 - Polijsten

0,00

*No pictures to display*