

**BMW 5: QR9748**

Onderstelnummer:	WBA5C31050D042599	Versie:	5 BER 520dA 184PK Aut.
1ste ingebruikname:	14/10/2013	Fiscale PK:	
Expertise Mileage:	89003	KW:	135
Type koetswerk:	Berline	Kleur koetswerk:	Donker Blauw
Versnelling:	Automaat	Type lak:	Metaal
Transmissie:	Achter	Velgen zomer:	Aluminium
Brandstof:	Diesel	Oliepeil:	OK
Werkende Accu:	Ja	Parkeerplaats:	4308
Aantal deuren:	4		
Aantal zetels:	5		
Aantal hoofdsteunen:	5		
Velgen zomer:	Aluminium		
Categorie:	Personenwagen		
Oliepeil:	OK		
Inschrijvingsbewijs deel Auto:	Ja		

Opties

Radio CD		Centrale armsteun V
GPS opslag	HD	Parkeersensoren achteraan
GPS opslag		
Elect. ramen V		
Elect. ramen A		
Snelheidsregelaar		
Stuur multifunctioneel		
Radio multimedia		
Type koplampverlichting	Xenon koplampverlichting	
Type GPS	GPS groot scherm kleur	
Type zetelbekleding	Zetelbekleding leder	
Type airco	Airco automatisch	

Beperkte technische diagnose

Airco werkend	OK	Werkende Accu	Ja
Banden slijtageprofiel	OK	Geluid motor	OK
Stationair draaien	OK	Koppeling test	OK
Vlot starten motor	OK	Ruitenwisservloeistof niveau	OK
Rookontwikkeling	OK	Verlichting	OK
Bediening versnellingsbak	OK	Ruitenwissers	OK
Handrem	OK		

Slijtageniveau

	225/55/17/97 W Licht metaal			
Zomerbanden:	V L	Goodyear: 3 mm	V R	Goodyear: 3 mm
	A L	Goodyear: 3 mm	A R	Goodyear: 3 mm

Hulpmateriaal

Herstelkit	Ja
------------	-----------

Total cost ex VAT	380,00
Vleugel A R, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
<i>No pictures to display</i>	
Bumper A, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
<i>No pictures to display</i>	
Velg alu V R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	95,00



Velg alu V L, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	95,00
---	-------



Velg alu A L, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 95,00



Velg alu A R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 95,00



Bumper V, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display