


**BMW X4: HL8508**

|                               |                          |                 |                                  |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------------------------|
| Onderstelnummer:              | <b>WBAXX110400R36604</b> | Versie:         | <b>2.0 XDRIVE20D (140KW) 4WD</b> |
| 1ste ingebruikname:           | <b>21/10/2015</b>        | Fiscale PK:     |                                  |
| Expertise Mileage:            | <b>50581</b>             | KW:             | <b>140</b>                       |
| Type koetswerk:               |                          | Kleur koetswerk | <b>Zwart</b>                     |
| Versnelling:                  | <b>MAN 6 VIT</b>         | Type lak        | <b>Metaal</b>                    |
| Transmissie:                  | <b>Achter</b>            | Velgen zomer    | <b>Aluminium</b>                 |
| Brandstof:                    | <b>Diesel</b>            | Oliepeil        | <b>OK</b>                        |
| Werkende Accu                 | <b>Ja</b>                | Parkeerplaats   | <b>3813</b>                      |
| Aantal deuren                 | <b>5</b>                 |                 |                                  |
| Aantal zetels                 | <b>5</b>                 |                 |                                  |
| Aantal hoofdsteunen           | <b>4</b>                 |                 |                                  |
| Velgen zomer                  | <b>Aluminium</b>         |                 |                                  |
| Categorie                     | <b>Personenwagen</b>     |                 |                                  |
| Oliepeil                      | <b>OK</b>                |                 |                                  |
| Inschrijvingsbewijs deel Auto | <b>Ja</b>                |                 |                                  |

**Opties**

|                         |                                 |                           |
|-------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Radio CD                |                                 | Centrale armsteun V       |
| GPS opslag              |                                 | Hoedenplank/rolhoes       |
| GPS opslag              | <b>HD</b>                       | Parkeersensoren vooraan   |
| Elect. ramen V          |                                 | Parkeersensoren achteraan |
| Elect. ramen A          |                                 |                           |
| Snelheidsregelaar       |                                 |                           |
| Stuur multifunctioneel  |                                 |                           |
| Verwarmde zetels V      |                                 |                           |
| Radio multimedia        |                                 |                           |
| Type koplampverlichting | <b>Xenon koplampverlichting</b> |                           |
| Type GPS                | <b>GPS groot scherm kleur</b>   |                           |
| Type zetelbekleding     | <b>Zetelbekleding leder</b>     |                           |
| Type airco              | <b>Airco automatisch</b>        |                           |

**Beperkte technische diagnose**

|                           |           |                              |           |
|---------------------------|-----------|------------------------------|-----------|
| Airco werkend             | <b>OK</b> | Werkende Accu                | <b>Ja</b> |
| Banden slijtageprofiel    | <b>OK</b> | Geluid motor                 | <b>OK</b> |
| Stationair draaien        | <b>OK</b> | Koppeling test               | <b>OK</b> |
| Vlot starten motor        | <b>OK</b> | Ruitenwisservloeistof niveau | <b>OK</b> |
| Rookontwikkeling          | <b>OK</b> | Verlichting                  | <b>OK</b> |
| Bediening versnellingsbak | <b>OK</b> | Ruitenwissers                | <b>OK</b> |
| Handrem                   | <b>OK</b> |                              |           |

**Slijtageniveau**

|               | <b>225/60/17/99 H Licht metaal</b> |                     |     |                     |
|---------------|------------------------------------|---------------------|-----|---------------------|
| Winterbanden: | V L                                | <b>Dunlop: 5 mm</b> | V R | <b>Dunlop: 5 mm</b> |
|               | A L                                | <b>Dunlop: 5 mm</b> | A R | <b>Dunlop: 5 mm</b> |

**Hulpmateriaal**

|            |           |            |           |
|------------|-----------|------------|-----------|
| Herstelkit | <b>Ja</b> | Compressor | <b>Ja</b> |
|------------|-----------|------------|-----------|

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Total cost ex VAT | <b>1031,37</b> |
|-------------------|----------------|

|   |               |
|---|---------------|
| Bumper V, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) | <b>254,16</b> |
|---|---------------|





Dak, Chemische schade, Aanvaardbaar 0,00

*No pictures to display*

Deur V L, Deuk(en) en kras(sen), Aanvaardbaar 0,00

*No pictures to display*

Deksel A, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00

*No pictures to display*

Deksel A, Deuk(en), PDR - Uitdeuken z. schilderen 63,00



Dak, Hagelschade, PDR - Uitdeuken z. schilderen (hagelschade) 450,00



Bumper A, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00

*No pictures to display*

Deur A L, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00

*No pictures to display*

Bekleding zitting A R, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00

*No pictures to display*