


BMW 3: 1GGO024

Onderstelnummer:	WBA3K11090F830272	Versie:	3 TOURING 318d 136PK
1ste ingebruikname:	3/02/2014	Fiscale PK:	
Expertise Mileage:	195495	KW:	100
Type koetswerk:	Break	Kleur koetswerk:	Blauw
Versnelling:	MAN 6 VIT	Type lak:	Metaal
Transmissie:	Achter	Velgen zomer:	Aluminium
Brandstof:	Diesel	Oliepeil:	OK
Werkende Accu:	Ja	Parkeerplaats:	3232
Aantal deuren:	5		
Aantal zetels:	5		
Aantal hoofdsteunen:	5		
Velgen zomer:	Aluminium		
Categorie:	Personenwagen		
Oliepeil:	OK		
Inschrijvingsbewijs deel Auto:	Ja		

Opties

Radio CD	Centrale armsteun V
GPS opslag	Hoedenplank/rolhoes
GPS opslag	HD Parkeersensoren achteraan
Elect. ramen V	
Elect. ramen A	
Snelheidsregelaar	
Stuur multifunctioneel	
Radio multimedia	
Type koplampverlichting	Halogeen koplampverlichting
Type GPS	GPS groot scherm kleur
Type zetelbekleding	Zetelbekleding leder
Type airco	Airco automatisch

Beperkte technische diagnose

Airco werkend	OK	Werkende Accu	Ja
Banden slijtageprofiel	OK	Geluid motor	OK
Stationair draaien	OK	Koppeling test	OK
Vlot starten motor	OK	Ruitenwisservloeistof niveau	OK
Rookontwikkeling	OK	Verlichting	OK
Bediening versnellingsbak	OK	Ruitenwissers	OK
Handrem	OK		

Slijtageniveau

205/60/16/92 W Licht metaal				
Zomerbanden:	V L	Michelin: 4 mm	V R	Michelin: 4 mm
	A L	Michelin: 3 mm	A R	Michelin: 3 mm

Hulpmateriaal





Herstelkit	Ja	Compressor	Ja
------------	-----------	------------	-----------

Total cost ex VAT	1066,68
-------------------	---------

Bumper V, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	211,80
---	--------



Deur A R, Deuk(en), Aanvaardbaar	0,00
----------------------------------	------

<i>No pictures to display</i>		
Dak, Kras(sen), Aanvaardbaar		0,00
<i>No pictures to display</i>		
Voortruit, Steenslag, Aanvaardbaar		0,00
<i>No pictures to display</i>		
Motorbeschermplaat, Scheur, E - Vervangen		77,00
		
Deurbekleding A L, Scheur, E - Vervangen		114,00
		
Bekl deksel A, Kras(sen), Aanvaardbaar		0,00
<i>No pictures to display</i>		
Vleugel A L, Kras(sen), Aanvaardbaar		0,00
<i>No pictures to display</i>		
Vleugel A R, Deuk(en), Aanvaardbaar		0,00
<i>No pictures to display</i>		
Achterraut, Kras(sen), Aanvaardbaar		0,00
<i>No pictures to display</i>		
Deurbekleding A R, Beschadigd, E - Vervangen		114,00
		
Deur V R, Kras(sen), Aanvaardbaar		0,00
<i>No pictures to display</i>		
Vleugel A L, Deuk(en), Aanvaardbaar		0,00
<i>No pictures to display</i>		
Vleugel V L, Kras(sen), Aanvaardbaar		0,00
<i>No pictures to display</i>		
Bumper A, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)		259,80
		
Motorkap, Chemische schade, LI - Herstellen en schilderen (compleet)		290,08
