

**BMW 530 D XDRIVE: 1EUJ462**

Onderstelnummer:	WBAFV31050DZ18263	Versie:	5 BER 530dXA Start/Stop 258PK aut
1ste ingebruikname:	22/03/2013	Fiscale PK:	
Expertise Mileage:	161100	KW:	190
Type koetswerk:		Kleur koetswerk:	Donker Grijs
Versnelling:	Automaat	Type lak:	Metaal
Transmissie:	Achter	Velgen zomer:	Aluminium
Brandstof:	Diesel	Oliepeil:	OK
Onderhoud:	PLUS 150 KM	Parkeerplaats:	4126
Onderhoud:	OK		
Werkende Accu:	Ja		
Aantal deuren:	4		
Aantal zetels:	5		
Aantal hoofdsteunen:	5		
Velgen zomer:	Aluminium		
Categorie:	Personenwagen		
Oliepeil:	OK		

Opties

Radio CD		Elektrische Verstelbare Zetels V L
GPS opslag		Elektrische Verstelbare Zetels V R
GPS opslag	HD	Schuifdak elektrisch
Elect. ramen V		Centrale armsteun V
Elect. ramen A		Parkeersensoren vooraan
Snelheidsregelaar		Parkeersensoren achteraan
Stuur multifunctioneel		
Verwarmde zetels V		
Type koplampverlichting	Xenon koplampverlichting	
Type GPS	GPS groot scherm kleur	
Type zetelbekleding	Zetelbekleding leder	
Type airco	Airco automatisch	

Beperkte technische diagnose

Airco werkend	OK	Werkende Accu	Ja
Banden slijtageprofiel	OK	Geluid motor	OK
Stationair draaien	OK	Koppeling test	OK
Vlot starten motor	OK	Ruitenwisservloeistof niveau	OK
Rookontwikkeling	OK	Verlichting	OK
Bediening versnellingsbak	OK	Ruitenwissers	OK
Handrem	OK		

Slijtageniveau

245/45/18/100 Y Licht metaal				
Zomerbanden:	V L	Michelin: 6 mm	V R	Michelin: 6 mm
	A L	Michelin: 3 mm	A R	Michelin: 3 mm

HulpmateriaalRunflat **Ja**Total cost ex VAT **659,16**Bumper V, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) **254,16**

Velg alu V R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 95,00



Motorkap, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00



Drempel buit. L, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00



Bumper A, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00



Velg alu A L, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 95,00



Velg alu V L, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 95,00



Buitenspiegel kap R, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00



Onderhoud, Onderhoud, Uitvoeren 0,00



Vleugel A L, Deuk(en) en kras(sen), Aanvaardbaar 0,00



Deur A L, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00



Buitenspiegel voet L, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00



Parkeersensor A, Beschadigd, It - Spotrepair 25,00



Velg alu A R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 95,00



Drempel buit. R, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00

