

**BMW 5: 1AAI982**

Onderstelnummer:	WBAFW11070C704995	Versie:	5 BER 520d 163PK
1ste ingebruikname:	17/11/2010	Fiscale PK:	
Expertise Mileage:	192274	KW:	120
Type koetswerk:	Berline	Kleur koetswerk:	Donker Grijs
Versnelling:	MAN 6 VIT	Type lak:	Metaal
Transmissie:	Achter	Velgen zomer:	Aluminium
Brandstof:	Diesel	Oliepeil:	OK
Werkende Accu:	Ja	Parkeerplaats:	1309
Aantal deuren:	4		
Aantal zetels:	5		
Aantal hoofdsteunen:	5		
Velgen zomer:	Aluminium		
Categorie:	Personenwagen		
Oliepeil:	OK		

Opties

Radio CD		Parkeersensoren achteraan
GPS opslag	HD	
GPS opslag		
Elect. ramen V		
Elect. ramen A		
Snelheidsregelaar		
Stuur multifunctioneel		
Radio multimedia		
Type	Halogeen	
koplampverlichting	koplampverlichting	
Type GPS	GPS groot scherm kleur	
Type zetelbekleding	Zetelbekleding leder	

Beperkte technische diagnose

Airco werkend	OK	Werkende Accu	Ja
Banden slijtageprofiel	OK	Geluid motor	OK
Stationair draaien	OK	Koppeling test	NIET OK
Vlot starten motor	OK	Ruitenwisservloeistof niveau	OK
Rookontwikkeling	OK	Verlichting	OK
Bediening versnellingsbak	OK	Ruitenwissers	OK
Handrem	OK		

Slijtageniveau

	225/55/17/97 W Licht metaal			
Zomerbanden:	V L	Continental: 2 mm	V R	Continental: 2 mm
	A L	Uniroyal: 4 mm	A R	Uniroyal: 4 mm


Hulpmateriaal

Herstelkit	Ja
------------	-----------

Total cost ex VAT	1603,01
Dakrail R, Ontbreekt, E - Vervangen	15,00




Dak, Chemische schade, LI - Herstellen en schilderen (compleet)	577,80
---	---------------




Velg alu V R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	95,00
---	--------------



Bumper A, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	254,16
---	--------



Motorkap, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	348,09
---	--------



Vleugel A R, Deuk(en), Aanvaardbaar	0,00
-------------------------------------	------

No pictures to display

Voorruit, Steenslag, Voorruitherstelling	58,80
--	-------



Bumper V, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	254,16
---	--------

