



BMW 3: 1FVK421

Onderstelnummer:	WBA3K11050F828504	Versie:	3 TOURING 318d 136PK
1ste ingebruikname:	7/11/2013	Fiscale PK:	
Expertise Mileage:	94110	KW:	100
Type koetswerk:		Kleur koetswerk:	Grijs
Versnelling:	MAN 6 VIT	Type lak:	Metaal
Transmissie:	Achter	Velgen zomer:	Aluminium
Brandstof:	Diesel	Oliepeil:	OK
Onderhoud:	OK	Parkeerplaats:	4221
Onderhoud:	JANUARI 2019		
Onderhoud:	4800		
Werkende Accu:	Ja		
Aantal deuren:	5		
Aantal zetels:	5		
Aantal hoofdsteunen:	5		
Velgen zomer:	Aluminium		
Categorie:	Personenwagen		
Oliepeil:	OK		
Inschrijvingsbewijs deel Auto:	Ja		

Opties

Radio CD		Centrale armsteun V
GPS opslag		Hoedenplank/rolhoes
GPS opslag	HD	Parkeersensoren achteraan
Elect. ramen V		
Elect. ramen A		
Snelheidsregelaar		
Stuur multifunctioneel		
Radio multimedia		
Type koplampverlichting	Halogeen koplampverlichting	
Type GPS	GPS groot scherm kleur	
Type zetelbekleding	Zetelbekleding stof	
Type airco	Airco automatisch	

Beperkte technische diagnose

Airco werkend	OK	Werkende Accu	Ja
Banden slijtageprofiel	OK	Geluid motor	OK
Stationair draaien	OK	Koppeling test	OK
Vlot starten motor	OK	Ruitenwisservloeistof niveau	OK
Rookontwikkeling	OK	Verlichting	OK
Bediening versnellingsbak	OK	Ruitenwissers	OK
Handrem	OK		

Slijtageniveau

	205/60/16/92 W Licht metaal			
Zomerbanden:	V L	Bridgestone: 6 mm	V R	Bridgestone: 6 mm
	A L	Bridgestone: 5 mm	A R	Bridgestone: 5 mm

Hulpmateriaal

Herstelkit	Ja	Compressor	Ja
------------	-----------	------------	-----------

Total cost ex VAT 0,00

Trekhaak (vast), Niet origineel, P - Controleren 0,00



Deur V L, Kras(sen), Aanvaardbaar

0,00



Deurbekleding V L, Beschadigd, Smartrepair

110,64



Bekleding zitting A R, Vlek, P - Controleren

0,00



Deur V R, Kras(sen), Aanvaardbaar

0,00



Bekleding A-wand, Kras(sen), Aanvaardbaar

0,00



Dak, Deuk(en), PDR - Uitdeuken z. schilderen

181,80



Vleugel A R, Deuk(en), Aanvaardbaar

0,00



Bumper V, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)

259,80



Afdekk rugleuning zetel L, Kras(sen), Aanvaardbaar

0,00



Deur A R, Deuk(en) en kras(sen), Aanvaardbaar 0,00



Deurbekleding A L, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00



Spoiler koffer, Kras(sen), It - Spotrepair 115,56



Deur A L, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00



Bumper A, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00



Deksel/Dop, Ontbreekt, E - Vervangen 20,00



Motorkap, Deuk(en), Aanvaardbaar 0,00

