


**BMW X4: HL8299**

Onderstelnummer:	<b>WBAXX110500R35266</b>	Versie:	<b>2.0 XDRIVE20D (140KW) 4WD</b>
1ste ingebruikname:	<b>16/10/2015</b>	Fiscale PK:	
Expertise Mileage:	<b>60069</b>	KW:	<b>140</b>
Type koetswerk:	<b>SUV</b>	Kleur koetswerk:	<b>BLEU</b>
Versnelling:	<b>MAN 6 VIT</b>	Kleur koetswerk:	<b>Blauw</b>
Transmissie:	<b>4 Wiel</b>	Type lak:	<b>Metaal</b>
Brandstof:	<b>Diesel</b>	Velgen zomer:	<b>Aluminium</b>
Werkende Accu:	<b>Ja</b>	Oliepeil:	<b>OK</b>
Aantal deuren:	<b>5</b>	Parkeerplaats:	<b>3113</b>
Aantal zetels:	<b>5</b>		
Aantal hoofdsteunen:	<b>4</b>		
Velgen zomer:	<b>Aluminium</b>		
Categorie:	<b>Personenwagen</b>		
Oliepeil:	<b>OK</b>		
Inschrijvingsbewijs deel Auto:	<b>Ja</b>		

**Opties**

Radio CD		Schuifdak elektrisch
GPS opslag		Centrale armsteun V
GPS opslag	<b>HD</b>	Hoedenplank/rolhoes
Elect. ramen V		Parkeersensoren vooraan
Elect. ramen A		Parkeersensoren achteraan
Snelheidsregelaar		
Stuur multifunctioneel		
Verwarmde zetels V		
Radio multimedia		
Type koplampverlichting	<b>Xenon koplampverlichting</b>	
Type GPS	<b>GPS groot scherm kleur</b>	
Type zetelbekleding	<b>Zetelbekleding kunstleder</b>	
Type airco	<b>Airco automatisch</b>	

**Beperkte technische diagnose**

Airco werkend	<b>OK</b>	Werkende Accu	<b>Ja</b>
Banden slijtageprofiel	<b>OK</b>	Geluid motor	<b>OK</b>
Stationair draaien	<b>OK</b>	Koppeling test	<b>OK</b>
Vlot starten motor	<b>OK</b>	Ruitenwisservloeistof niveau	<b>OK</b>
Rookontwikkeling	<b>OK</b>	Verlichting	<b>OK</b>
Bediening versnellingsbak	<b>OK</b>	Ruitenwissers	<b>OK</b>
Handrem	<b>OK</b>		

**Slijtageniveau**

	<b>225/60/17/99 V Licht metaal</b>			
Zomerbanden:	V L	<b>Pirelli: 5 mm</b>	V R	<b>Pirelli: 5 mm</b>
	A L	<b>Pirelli: 5 mm</b>	A R	<b>Pirelli: 5 mm</b>

**Hulpmateriaal**

Herstelkit	<b>Ja</b>	Compressor	<b>Ja</b>
Total cost ex VAT			<b>368,56</b>
Buitenspiegel L compleet, Kras(sen), Aanvaardbaar			<b>0,00</b>
<i>No pictures to display</i>			
Velg alu V L, Kras(sen), Aanvaardbaar			<b>0,00</b>
<i>No pictures to display</i>			
Vleugel A R, Deuk(en), Aanvaardbaar			<b>0,00</b>
<i>No pictures to display</i>			
Velg alu V R, Kras(sen), Aanvaardbaar			<b>0,00</b>
<i>No pictures to display</i>			
Velg alu A R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)			<b>95,00</b>



Drempel binnen V L, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display

Deur V L, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display

Velg alu A L, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 95,00



Richtingaanwijzer in achteruitkijkspiegel R, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display

Vleugel V R, Deuk(en), Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display

Deur V L, Deuk(en), Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display

Deksel A, Deuk(en), PDR - Uitdeuken z. schilderen 63,00



Bumperhoek V L, Kras(sen), It - Spotrepair 115,56



Gelijkvormigheidsattest, Ontbreekt, E - Vervangen 0,00



Deur A L, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display