



BMW 3: 1FWY784

Onderstelnummer:	WBA3K11070F828861	Versie:	3 TOURING 318d 136PK
1ste ingebruikname:	22/11/2013	Fiscale PK:	
Expertise Mileage:	160707	KW:	100
Type koetswerk:	Break	Kleur koetswerk:	Licht Bruin
Versnelling:	MAN 6 VIT	Type lak:	Metaal
Transmissie:		Velgen zomer:	Aluminium
Brandstof:	Diesel	Oliepeil:	OK
Werkende Accu:	Ja	Parkeerplaats:	3627
Aantal deuren:	5		
Aantal zetels:	5		
Aantal hoofdsteunen:	5		
Velgen zomer:	Aluminium		
Categorie:	Personenwagen		
Oliepeil:	OK		
Inschrijvingsbewijs deel Auto:	Ja		

Opties

Radio CD		Centrale armsteun V	
Elect. ramen V		Hoedenplank/rolhoes	
Elect. ramen A		Parkeersensoren achteraan	
Snelheidsregelaar		Type trekhaak	Trekhaak vast
Stuur multifunctioneel			
Verwarmde zetels V			
Type koplampverlichting	Halogeen koplampverlichting		
Type GPS	GPS groot scherm kleur		
Type zetelbekleding	Zetelbekleding leder		
Type airco	Airco automatisch		

Beperkte technische diagnose

Airco werkend	OK	Werkende Accu	Ja
Banden slijtageprofiel	OK	Geluid motor	OK
Stationair draaien	OK	Koppeling test	OK
Vlot starten motor	OK	Ruitenwisservloeistof niveau	OK
Rookontwikkeling	OK	Verlichting	OK
Bediening versnellingsbak	OK	Ruitenwissers	OK
Handrem	OK		

Slijtageniveau

205/60/16/92 H Licht metaal				
Winterbanden:	V L	Continental: 5 mm	V R	Continental: 5 mm
	A L	Bridgestone: 6 mm	A R	Bridgestone: 6 mm

Hulpmateriaal

Compressor	Ja
------------	-----------

Total cost ex VAT	0,00
-------------------	------

Deur V R, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
-----------------------------------	------

No pictures to display

Bumper V, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	211,80
---	--------



Vleugel V R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	220,18
--	--------




Mistlicht L, Gebroken, E - Vervangen	138,00
--------------------------------------	--------



Vleugel A L, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
--------------------------------------	------

No pictures to display

Voorruit, Beschadigd, E - Vervangen	0,00
-------------------------------------	------



Deur V L, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
-----------------------------------	------

No pictures to display